

**FALLIMENTO N° 63\2016 – LOTTO 5-A**

**FOTO ESTERNI e PARTI COMUNI**



**VIA BRODOLINI, VISTA IN DIREZIONE OVEST**



**INGRESSO DEL FABBRICATO CONDOMINIALE**



**STRADA PUBBLICA ADIBITA A ZONA DI MANOVRA  
PER ACCEDERE ALLA CORTE DEL CONDOMINIO  
POSTA A QUOTA PIU' ALTA**



**CORTE DEL CONDOMINIO, LATO NORD**



**PROSPETTO NORD**



**PARTICOLARE A NORD, DI DISTACCO DI  
CALCESTRUZZO E LESIONE ALLA MURATURA DI  
TAMPONAMENTO**



**PARTICOLARE LESIONI SUL PROSPETTO NORD**



**PROSPETTO NORD, PIANO TERRA CON PARTICOLARE TUBO DI EMISSIONE FUMI DELLA CALDAIA**



**PARTICOLARE GIARDINO LATO OVEST CON PIANTE DI ULIVO**



**PARTICOLARE DISTACCO DI CALCESTRUZZO, IN ANGOLO NORD-OVEST, PIANO PRIMO**



**CORTE COMUNE LATO SUD (ingresso al condominio ed alle autorimesse)**



**VISTA BALCONE APPARTAMENTO (piano primo) CON PARABOLA TV PRIVATA**



**PARTICOLARE MURATURA CON LESIONI**



**PROSPETTO SUD; AL PRIMO PIANO IL BALCONE CUCINA-PRANZO**



**PARTICOLARE DISTACCHI DI CALCESTRUZZO**



**CORTE COMUNE A SUD, ZONA ENTRATA DAL CANCELLO CARRABILE**



**INGRESSO AL CONDOMINIO, DAL PIANO TERRA**



**SCALA COMUNE**



**VANO CONTATORI ENEL**



**CENTRALE IDRICA CON VASCHE ACCUMULO  
ACQUA E CONTATORI ACQUA SINGOLI  
CONDOMINI**



**CONTATORI GAS**



**PORTICO COMUNE AL PIANO TERRA VISTO DA  
OVEST VERSO EST**



**PORTICO VISTO VERSO OVEST; CON LA SERRANDA  
ALZATA L'AUTORIMESSA OGGETTO DI STIMA**



**GIARDINO LATO OVEST, VISTO DALL'ALTO**