

1 - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA INIZIALE N° 62 FOTO( prima dell'alluvione)



Foto 01\_ prospetto principale



Foto 02\_particolare prospetto principale



Foto 03\_prospetto retro



Foto 04\_prospetto retro



Foto 05\_prospetto retro



Foto 06\_prospetto principale retro



Foto 07\_prospetto retro



Foto 08\_particolare muro esterno



Foto 09\_particolare muro esterno



Foto 10\_particolare muro esterno



Foto 11\_sgombero e forno in corpo staccato



Foto 12\_sgombero in corpo staccato



Foto 13\_particolare esterno



Foto 14\_particolare esterno



Foto 15\_particolare esterno



Foto 16\_numero civico





Foto 17\_cucina



Foto 18\_cucina



Foto 19\_soggiorno



Foto 20\_particolare solaio



Foto 21\_camera



Foto 22\_camera



Foto 23\_camera



Foto 24\_camera



Foto 25\_camera



Foto 26\_camera



Foto 27\_camera



Foto 28\_camera



Foto 29\_camera



Foto 30\_particolare solaio



Foto 31\_camera



Foto 32\_camera





Foto 33\_camera



Foto 34\_particolare finestra



Foto 35\_camera



Foto 36\_particolare solaio



Foto 37\_particolare solaio



Foto 38\_camera



Foto 39\_solaio



Foto 40\_solaio



Foto 41\_solaio



Foto 42\_sgombero



Foto 43\_sgombero



Foto 44\_solaio



Foto 45\_particolare solaio



Foto 46\_sgombero



Foto 47\_sgombero



Foto 48\_sgombero





Foto 49\_sgombero



Foto 50\_sgombero



Foto 51\_sgombero



Foto 52\_sgombero



Foto 53\_sgombero



Foto 54\_sgombero



Foto 55\_particolare tetto



Foto 56\_terreno



Foto 57\_terreno



Foto 58\_terreno



Foto 59\_terreno



Foto 60\_terreno



Foto 61\_terreno



Foto 62\_terreno