



*FOTO 1 – Immobile da viale Bassa*



*FOTO 2 – Ingressi carrabile e pedonale da via Bassa al civico 2*





*FOTO 3 – Immobile da via Bassa angolo via Santerno Ammonite*



*FOTO 4 – Immobile dalla corte esterna sul retro*





*FOTO 5 – Corte esterna sul retro*



*FOTO 6 – Ingresso al locale di servizio al piano terra*



*FOTO 7 – Locale di servizio: interno*



*FOTO 8 – Locale di servizio: dettaglio parete con tracce di umidità*





*FOTO 9 – Bagno al piano terra: divisorio con struttura in legno*



*FOTO 10 – Bagno al piano terra: dettaglio sanitari*



*FOTO 11 – Scala esterna di accesso al piano rialzato*



*FOTO 12 – Ingresso al piano rialzato*





*FOTO 13 – Soggiorno: vista verso l'ingresso*



*FOTO 14 – Dettaglio parete soggiorno: tracce di infiltrazioni d'acqua*



*FOTO 15 – Soggiorno: angolo cottura – attacchi impianto idrico e gas*



*FOTO 16 – Soggiorno: vano porta di accesso al disimpegno*





*FOTO 17 – Disimpegno verso la camera da letto (di fronte)*



*FOTO 18 – Camera da letto al piano rialzato*



*FOTO 19 – Camera da letto: accesso dal disimpegno*



*FOTO 20 – Locale di servizio al piano rialzato*





FOTO 21 – Bagno al piano rialzato



FOTO 22 – Bagno a piano rialzato: dettaglio sanitari



*FOTO 23 – Bagno a piano rialzato: dettaglio caldaia*



*FOTO 24 – Vano scale di accesso al piano seminterrato*





*FOTO 25 – Locale di servizio (1) al piano seminterrato*



*FOTO 26 – Locale di servizio (1): portoncino di accesso alla corte esterna*





FOTO 27 – Locale di servizio (2) al piano seminterrato



FOTO 28 – Locale di servizio (3) al piano seminterrato





FOTO 29 – Sottoscala al piano seminterrato



FOTO 30 – Ripostiglio al piano seminterrato