



Foto 1: Veduta esterna complesso immobiliare

CORPO A – Negozio _ Fg. 13 p.lla 174 sub. 9

PIANO TERRA



Foto 2: Veduta esterna ingresso_PT



Foto 3: Ampliamento (a scapito sub 8) e bagno_PT



Foto 4: Anti-bagno e Bagno_PT



Foto 5: Negozio_PT

PIANO INTERRATO



Foto 6: Ripostiglio_PS1



Foto 7: Ampliamento_sotto sedime_PS1



Foto 8: Ampliamento_fuori sedime_PS1

CORPO B – Magazzini_Fg. 13 p.la 174 sub. 8



Foto 10: Magazzino 1



Foto 11: Magazzino 1_Particolare infiltrazioni



Foto 12: Magazzino 1_Spogliatoio



Foto 13: Magazzino 1_Anti bagno e Bagno



Foto 14: Porta collegamento tra Magazzino 1 e Magazzino 2



Foto 15: Magazzino 2



Foto 16: Ingresso Magazzino 2 con tettoia abusiva



Foto 17: Veduta esterna tettoia in parte abusiva