

# IMMOBILE IN BRUGNERA (PN) VIA NAZARIO SAURO N. 4 ABITAZIONE+CANTINA+RIPOSTIGLIO - fl. 18 p.lla 156 sub. 1

## ASSETTO REALE ABITAZIONE+CANTINA+RIPOSTIGLIO alla data dell'accesso del 16.06.2023:


#### Assetto reale abitazione:




#### Assetto reale zona ex cantina:




#### Assetto originario cantina:



#### Assetto reale ripostiglio:




# ASSETTO CATASTALE ABITAZIONE+CANTINA+RIPOSTIGLIO individuazione su planimetria in data 06.06.1974, prot. n. 1107:




#### PLANIMETRIA CATASTALE ABITAZIONE+CANTINA+RIPOSTIGLIO

# fl. 18 p.lla 156 sub. 1




# **CANTINA - raffronto assetto catastale e reale con individuazione di difformità:**

#### Assetto catastale cantina - individuazione difformità:



#### Assetto reale cantina - individuazione difformità:




# IMMOBILE IN BRUGNERA (PN) VIA NAZARIO SAURO N. 4 GARAGE - fl. 18 p.lla 156 sub. 12


### **ASSETTO REALE GARAGE**

alla data dell'accesso del 16.06.2023:

Assetto reale garage:




Assetto originario garage:




### **ASSETTO CATASTALE GARAGE**

individuazione su planimetria in data 06.06.1974, prot. n. 1104:




#### **PLANIMETRIA CATASTALE GARAGE**

# fl. 18 p.lla 156 sub. 12



# GARAGE - raffronto assetto catastale e reale con individuazione di difformità:

# Assetto catastale garage - individuazione difformità:



# Assetto reale garage - individuazione difformità:

