

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA RIASSUNTIVA
DEL FABBRICATO DEPOSITO IN CORPO STACCATO:**

la documentazione fotografica dettagliata è riportata nell'allegato alla relazione peritale:
ALL. 5.1.6



Vedute d'insieme del fabbricato deposito e dello scoperto adiacente





Vedute del fabbricato deposito da nord





Veduta del fabbricato deposito da nord e del passaggio coperto



Passaggio coperto tra i magazzini



Magazzino lato sud (a destra)



Interno magazzino lato sud



Veduta del fabbricato da sud



Ingresso al magazzino lato est dal passaggio coperto



Magazzino lato est





Magazzino lato est



Magazzini lato ovest



Magazzini lato ovest



Interno magazzino ovest



Particolare facciata sud, magazzino piano primo (non accessibile)



Magazzino nord accessibile da scoperto



Interno magazzino nord

