

Foto 1-2:



San Vito al Tagliamento, via Oberdan n. 84 - Il prospetto sud dell'edificio.

Foto 3 - 4:



San Vito al Tagliamento, via Oberdan n. 84 – Il prospetto nord dell'edificio.

Foto 5 - 6:



San Vito al Tagliamento, via Oberdan n. 84 – Il prospetto est dell'edificio.

Foto 7 - 8:



San Vito al Tagliamento, via Oberdan n. 84 – Il prospetto sud dell'edificio.

Foto 9 - 10:



San Vito al Tagliamento, via Oberdan n. 84 – Il prospetto a sud -ovest dell'edificio.

Foto 11 -12:



San Vito al Tagliamento, via Oberdan n. 84 – Il portico all'ingresso.

Foto 13 - 14:



San Vito al Tagliamento, via Oberdan n. 84, piano terra – Il deposito (ex lavanderia).

Foto 15:



San Vito al Tagliamento, via Oberdan n. 84, piano terra – Il nuovo bagno (ex lavanderia)

Foto 16:



San Vito al Tagliamento, via Oberdan n. 84, piano terra – Il nuovo bagno (ex lavanderia).

Foto 17 - 18:



San Vito al Tagliamento, via Oberdan n. 84, piano terra – Il disimpegno (ex lavanderia).

Foto 19 - 20:



San Vito al Tagliamento, via Oberdan n. 84, piano terra - La cantina.

Foto 21 - 22:



San Vito al Tagliamento, via Oberdan n. 84, piano terra – La lavanderia 1 (ex portico).

Foto 23:



San Vito al Tagliamento, via Oberdan n. 84, piano terra - La lavanderia 2 (ex portico).

Foto 24:



San Vito al Tagliamento, via Oberdan n. 84, piano terra – La lavandeiria2 (ex portico).

Foto 25:



San Vito al Tagliamento, via Oberdan n. 84, piano terra - La centrale termica.

Foto 26:



San Vito al Tagliamento, via Oberdan n. 84, piano terra – La centrale termica.

Foto 27 - 28:



San Vito al Tagliamento, via Oberdan n. 84, piano terra - Il portico ed il posto auto.

Foto 29:



San Vito al Tagliamento, via Oberdan n. 84 – Il corpo scala.

Foto 30:



San Vito al Tagliamento, via Oberdan n. 84- Il corpo scala.

Foto 31 - 32:



San Vito al Tagliamento, via Oberdan n. 84 - L'ingresso.

Foto 33 - 34:



San Vito al Tagliamento, via Oberdan n. 84, piano primo - Il soggiorno.

Foto 35 - 36:



San Vito al Tagliamento, via Oberdan n. 84, piano primo - Il soggiorno.

Foto 37 - 38:



San Vito al Tagliamento, via Oberdan n. 84, piano primo - La camera 1.

Foto 39 - 40:



San Vito al Tagliamento, via Oberdan n. 84, piano primo - La camera 2.

Foto 41 - 42:



San Vito al Tagliamento, via Oberdan n. 84, piano primo - La camera 2.

Foto 43 - 44:



San Vito al Tagliamento, via Oberdan n. 84, piano primo - La cucina.

Foto 45:



San Vito al Tagliamento, via Oberdan n. 84, piano primo - Particolare della porta della cucina.

Foto 46 - 47:



San Vito al Tagliamento, via Oberdan n. 84, piano primo - Il bagno 1.

Foto 48:



San Vito al Tagliamento, via Oberdan n. 84, piano primo - Il bagno 1.

Foto 49:



San Vito al Tagliamento, via Oberdan n. 84, piano primo - Il bagno 2.

Foto 50:



San Vito al Tagliamento, via Oberdan n. 84, piano primo - Il bagno 2.

Foto 51:



San Vito al Tagliamento, via Oberdan n. 84, piano primo – Il corridoio.

Foto 52:



San Vito al Tagliamento, via Oberdan n. 84, piano primo – Il corridoio.

Foto 53:



San Vito al Tagliamento, via Oberdan n. 84, piano primo - Il balcone

Foto 54:



San Vito al Tagliamento, via Oberdan n. 84, piano primo – Il balcone.

Foto 55 - 56:



San Vito al Tagliamento, via Oberdan n. 84, piano terra – L'ingresso carraio all'immobile.

Foto 57 - 58:



San Vito al Tagliamento, via Oberdan n. 84, piano terra – Il posto auto.

Foto 59 - 60:



San Vito al Tagliamento, via Oberdan n. 84 - I terreni censiti al N.C.T al foglio 34 particelle n. 337 e 338.

Foto 61 – 62:



San Vito al Tagliamento, via Oberdan n. 84 - Il terreno censito al N.C.T al foglio 34 particella n. 338.

Foto 63 – 64:



San Vito al Tagliamento, via Oberdan n. 84 - Il terreno censito al N.C.T al foglio 34 particella n. 338.

Foto 65 – 66:



San Vito al Tagliamento, via Oberdan n. 84 – Danni al Parquet.