

R.G. N° 69/2023  
G. Dott. Bolzoni Roberta  
Tribunale di Pordenone

**ALLEGATO 9 ALLA C.T.U.**  
**Documentazione fotografica**



Foto 1: Vista alloggio prospettante Ovest




Foto 2: Ingresso condominiale scala C



Foto 3: Armadio a muro ingresso



Foto 4: Particolare portoncino blindato



Foto 5: Foto interna verso ingresso



Foto 6: Citofono



Foto 7: Quadro elettrico




Foto 8: Soggiorno



Foto 9: Infiltrazione riparata nella parete soggiorno bagno



Foto 10: Infiltrazione riparata bagno disimpegno notte



**Foto 11:** Bagno



**Foto 12:** Camera



**Foto 13:** Terrazzo a Ovest



**Foto 14:** Comunicazione terrazzo soggiorno



Foto 15: Caldaia sul terrazzo



Foto 16: Vista a Sud dal terrazzo



Foto 17: Atrio comune vano scale




Foto 18: Vano scale comune



**Foto 19:** Ascensore con a sinistra vano tecnico impianti tecnologici



**Foto 20:** Contatori energia elettrica situati nell'interrato del vano scale



**Foto 21:** Corridoio comune piano interrato con a destra accesso alla cantina



**Foto 22:** Interno cantina