

ALLEGATO 1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



FOTO 1: PANORAMICA DEL FABBRICATO DA VIA GENERALE CANTORE



FOTO 2: PANORAMICA DEL FABBRICATO DA VIA CESARE BATTISTI



FOTO 3: VIA CESARE BATTISTI



FOTO 4: VIA GENERALE CANTORE



FOTO 5: PARCHEGGIO OLTRE VIA GENERALE CANTORE



FOTO 6: PORTICATO AL PIANO TERRA



FOTO 7: PANORAMICA DEL FABBRICATO DALL'INTERNO



FOTO 8: VISTA DELLA CORTE DELLE PARTICELLE N. 288 E 289



FOTO 9: ACCESSO DAL PORTICATO AL SOGGIORNO (P.T. – corpo principale)



FOTO 10: CORRIDOIO E SCALE ESTERNI (P.T. – corpo principale)



FOTO 11: CUCINA (P.T. – corpo principale)



FOTO 12: CUCINA ED ACCESSO INTERNO AL SOGGIORNO (P.T. – corpo princ.)



FOTO 13: SOGGIORNO (P.T. – corpo principale)



FOTO 14: SOGGIORNO (P.T. – corpo principale)



FOTO 15: RIPOSTIGLIO (P.T. – corpo accessori)



FOTO 16: LEGNAIA (P.T. – corpo accessori)



FOTO 17: LEGNAIA E FORO PER ACCESSO AL FIENILE (P.T. – corpo accessori)



FOTO 18: BAGNO (P.T. – corpo accessori)



FOTO 19: RIPOSTIGLIO (P.T. – corpo accessori)



FOTO 20: DISIMPEGNO E SCALE ESTERNE (1°P.)



FOTO 21: RIPOSTIGLIO (1°P.)



FOTO 22: CAMERA (1°P.)



FOTO 23: CAMERA (1°P.)



FOTO 24: CAMERA CON W.C. ANNESSO (1°P.)



FOTO 25: W.C. DELLA CAMERA (1°P.)



FOTO 26: W.C. DELLA CAMERA E FORO VERSO IL FIENILE (1°P.)



FOTO 27: FIENILE (1°P.)



FOTO 28: FIENILE (1°P.)



FOTO 29: SCALA ESTERNA PER ACCESSO ALLA SOFFITTA



FOTO 30: INTERNO SOFFITTA



FOTO 31: INTERNO SOFFITTA



FOTO 32: PARTICOLARE FINESTRA



FOTO 33: PARTICOLARE DEL SERRAMENTO (FINESTRA)



FOTO 34: STUFA A LEGNA NEL SOGGIORNO



FOTO 35: FESSURE ESTERNE DEL FABBRICATO (Fronte strada)



FOTO 36: SEGNI DI INFILTRAZIONE (Lato interno)