

TRIBUNALE CIVILE DI CASSINO

SEZ. ESECUZIONI IMMOBILIARI

Ill.mo Sig. GIUDICE: Dott.ssa Maria Rosaria CIUFFI

All. 14 - Rilievo fotografico del Lotto n. 1.

OGGETTO: PROC. n°29/2021 R.G.E.


██
██

Il Consulente Tecnico d'Ufficio


██
Dott. Arch. DARIO BASTONI



VISTE ESTERNE DEL FABBRICATO CUI SONO UBICATI I BENI N. 1, 2, 3 e 4.



Vista aerea del fabbricato in cui sono ubicati i beni oggetto di pignoramento con sovrapposizione della mappa del foglio 6 del Comune di Castrocielo con vista aerea di Google.

In rosso è evidenziato il fabbricato in cui sono ubicati i beni n. 1, 2, 3 e 4 oggetto di pignoramento contraddistinti con le p.lle 374 Subalterni 5, 6, 7, 8 in cui si evince che l'accesso a tutti i beni avviene dalla Via comunale Grotta Scaccamosca a fondo cieco.





Vista generale del fabbricato da via Grotta Scacciamosca in cui sono ubicati i beni oggetto della presente Esecuzione Immobiliare. (lato sud-ovest)



Vista generale del fabbricato da via Grotta Scacciamosca in cui sono ubicati i beni oggetto della presente Esecuzione Immobiliare. (lato nord-ovest)





Prospetto frontale lato ingresso del fabbricato in cui sono ubicati i beni oggetto della presente Esecuzione Immobiliare (lato ovest). In cui si evince l'ingresso dei beni n. 1, 3 e 4 contraddistinti con i sub 6,7,8.



Prospetto laterale del fabbricato in cui sono ubicati i beni oggetto della presente Esecuzione Immobiliare (lato nord). In cui si evince sul balcone l'ingresso del bene n. 1 contraddistinto con il sub 7.





Prospetto laterale del fabbricato in cui sono ubicati i beni oggetto della presente Esecuzione Immobiliare (lato sud). In cui si evince a piano primo sottostrada l'ingresso del bene n. 2 contraddistinto con il sub 5.



Prospetto laterale del fabbricato in cui sono ubicati i beni oggetto della presente Esecuzione Immobiliare (lato est).



VISTE INTERNE DEL LOTTO N. 1

(Appartamento a piano terra ubicato a Castrocielo (FR) - Via Grotta Scacciamosca, 23 in N.C.E.U., al Fg. 6 P.lla 374 Sub7)



Vista parziale interna dell'angolo cottura dall'ingresso all'appartamento posto sul balcone.



Vista parziale interna della stanza vicino l'ingresso.





Vista parziale interna della camera da letto singola.



Vista parziale interna del bagno in prossimità dell'ingresso.





Vista parziale interna del bagno in prossimità dell'ingresso.



Vista parziale interna della camera da letto matrimoniale.





Vista parziale interna del bagno interno alla camera da letto matrimoniale.



Vista parziale interna della camera da letto.





Vista parziale interna del bagno interno alla camera da letto.

