




PIANO TERRA



PIANO PRIMO







DIFFORMITA'

- Opere non presenti in catasto riportate in colore rosso







PIANO SEMINTERRATO  
H = 2,50 m




PIANO RIALZATO  
H = 3,00 m






ABITAZIONE  
PIANO TERRA



ABITAZIONE  
PIANO PRIMO




PIANO SOTTOTETTO NON  
PREVISTO DA PROGETTO  
ABUSIVO

DIFFORMITA'

- Opere di chiusura su muratura portante (colore rosso)
- Realizzazioni tramezzature interne (colore fucsia)
- Opere di chiusura (colore arancio)
- Opere di apertura su muratura portante (colore verde)
- Scala esterna non realizzata (colore celeste)
- Realizzazione scala interna (colore rosso)
- Cambio di destinazione d'uso del piano seminterrato da deposito ad abitazione





NOTE ESPLICATIVE

- PART. 1174 CORTE DELLE PART. 1006 E 1007 NON PIGNORATA IN QUANTO DI ALTRA DITTA
- PART. 1006 - FABBRICATO PIGNORATO - SUB.1
- PART. 1007 FABBRICATO DI ALTRA DITTA

