

ALLEGATO C)

Rilievo fotografico



Foto 1 – Via della Cava di Sabbia - vista direzione via Fontana Morella



Foto 2 – fine della via della Cava di Sabbia- a sinistra accesso al terreno



Foto 3 – cancello d'accesso al terreno



Foto 4 – recinzione terreno sulla via della Cava di Sabbia



Foto 5 – interno terreno –a destra recinzione sulla via della Cava di Sabbia



Foto 6 – interno del terreno – visto verso confine Fosso del Marmo



Foto 7 recinzione intermedia trasversale all'interno del terreno



Foto 8 – limite verso il Fosso del Marmo. A sinistra lato fosso del Marmo, a destra canale di scolo interno delle acque



Foto 9 – canale di scolo dei terreni limitrofo al Fosso proveniente dai fondi a monte - vista verso proprietà confinante part.Ila 608



Foto 10 – recinzione a confine con la part.Ila 608 - vista verso strada



Foto 11 – confine con la part.lla 608 - vista verso il Fosso del Marmo



Foto 12 – capanno - manufatto precario non elgittimato esistente sul terreno



Foto 13 – vista del manufatto all'interno



Foto 14 – presa d'acqua consortile posta vicino al cancello