

ALLEGATO 1-DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto1 Vista della Palazzina su Viale Italia



Foto2 Vista Ingresso Portone



Foto3 Vista Ingresso Appartamento int.3



Foto4 Vista Corridoio verso zona Soggiorno/Cucina



Foto5 Vista 1 Cameretta



Foto6 Vista 2 Cameretta



Foto7 Vista1 Camera Matrimoniale



Foto8 Vista 2 Camera Matrimoniale



Foto9 Vista Zona Cucina



Foto10 Vista Zona Soggiorno

Problemi di infiltrazioni da terrazza sovrastante



Foto11 Vista Probabili problemi di infiltrazioni zona Cucina



Foto12 Vista Bagno



Foto13 Vista 2 Bagno



Foto14 Vista 3 Bagno



Foto15 Vista balcone verso Cortile Interno



Foto16 Vista Balcone su Viale Italia



Foto17 Vista balcone Condominio Viale Italia n.95



Foto18 Vista pianerottolo Ingresso ad Appartamento