


ALLEGATO N° 02

Elaborato Fotografico dei beni oggetto di divisione
con relativa rappresentazione con coni ottici e vista tratta da google maps.

BENE N.1

U.I. censita al NCEU del Comune di Rieti al Foglio 75 P.IIa 239 Sub 6.

BENE 1



BENE 1 FOTO N°1: Vista esterna dell'appartamento, corte comune.



BENE 1 FOTO N°2: Vista esterna dell'appartamento, ingresso al fabbricato.



BENE 1 FOTO N°3: Prospetto Sud-Est.



BENE 1 FOTO N°4: Prospetto Ovest.




BENE 1 FOTO N°5: Prospetto Sud.



BENE 1 FOTO N°6: Prospetto Nord.



BENE 1 - PIANO PRIMO



scala 1:100

BENE 1 FOTO N°7: Vista interna dell'appartamento, ingresso.




BENE 1 FOTO N°8: Vista interna dell'appartamento, disimpegno.



BENE 1 FOTO N°9: Vista interna dell'appartamento, cucina/1.



BENE 1 FOTO N°10: Vista interna dell'appartamento, cucina/2.



BENE 1 FOTO N°11: Vista interna dell'appartamento, particolare caldaia.



BENE 1 FOTO N°12: Vista interna dell'appartamento, bagno/1.



BENE 1 FOTO N°13: Vista interna dell'appartamento, bagno/2.



BENE 1 FOTO N°14: Vista interna dell'appartamento, soggiorno/1.



BENE 1 FOTO N°15: Vista interna dell'appartamento, soggiorno/2.



BENE 1 FOTO N°16: Vista interna dell'appartamento, soggiorno/3.



BENE 1 FOTO N°17: Vista interna dell'appartamento, terrazzo chiuso/1.



BENE 1 FOTO N°18: Vista interna dell'appartamento, terrazzo chiuso/2.



BENE 1 FOTO N°19: Vista interna dell'appartamento, terrazzo chiuso/3.



BENE 1 FOTO N°20: Vista interna dell'appartamento, disimpegno/1.



BENE 1 FOTO N°21: Vista interna dell'appartamento, disimpegno/2.



BENE 1 FOTO N°22: Vista interna dell'appartamento, camera 1/1.



BENE 1 FOTO N°23: Vista interna dell'appartamento, camera 1/2.





BENE 1 FOTO N°24: Vista esterna dell'appartamento, particolare infisso.



BENE 1 FOTO N°25: Vista interna dell'appartamento, camera 2.



BENE 1 - PIANO SEMINTERRATO



scala 1:100

BENE 1 FOTO N°26: Ingresso cantina annessa all'appartamento



BENE 1 FOTO N°27: Vista interna della cantina annessa all'appartamento/1



BENE 1 FOTO N°28: Vista interna della cantina annessa all'appartamento/2





Vista della Particella 239 tratta da google maps.



BENE N.2 e BENE N.3

U.I. censite al NCEU del Comune di Rieti al Foglio 87 P.IIa 129 Sub 17 e 20.


BENE 2 / BENE 3 - PIANO TERRA



Sub 17 (BENE 2)



Sub 20 (BENE 3)



N

scala 1:100

BENE 2 FOTO N°1: Prospetto Est/1.



BENE 2 FOTO N°2: Prospetto Est/2.



BENE 2 FOTO N°3: Prospetto Est, particolare ingresso Sub 17.



BENE 2 FOTO N°4: Vista interna dell'immobile, sup. comm./1.



BENE 2 FOTO N°5: Vista interna dell'immobile, sup. comm./2 (sub 17).



BENE 3 FOTO N°1: Vista esterna dell'immobile, vicolo di accesso.



BENE 3 FOTO N°2: Prospetto Ovest (ingresso Sub 20).



BENE 3 FOTO N°3: Vista interna dell'immobile, particolare infisso.



BENE 3 FOTO N°4: Vista interna dell'immobile, sup. comm.2/1.



BENE 3 FOTO N°5: Vista interna dell'immobile, sup. comm.2/2.



BENE 3 FOTO N°6: Vista interna dell'immobile, sup. comm.2/3.



Vista della Particella 129 tratta da google maps.

