ALLEGATO 1

Documentazione fotografica

NPPO EDICOM



Foto n. 1 | Ortofoto del complesso residenziale.



Foto n. 2 | Vista generale del complesso architettonico tra via Verdi e via Donizzetti.



Foto n. 3 | Ingresso al complesso architettonico in corrispondenza di via Verdi.



Foto n. 4 | Vista dell'edificio condominiale al civico n. 9 di via Donizetti. All'ultimo piano si vede il balcone dell'appartamento oggetto della presente procedura di esecuzione immobiliare.



Foto n. 5 | Vista della facciata principale con il balcone dell'appartamento all'ultimo piano.



Foto n. 6 | Ingresso condominiale sotto il portico dell'edificio.



Foto n. 7 | Ingresso condominiale con la scala e sullo sfondo il giardino.



Foto n. 8 | Vista dell'ingresso e del soggiorno.



Foto n. 9 | Vista del soggiorno con la porta-finestra del balcone.



Foto n. 10 | Vista del soggiorno.



Foto n. 11 | Vista della cucina con la porta-finestra del balcone.



Foto n. 12 | Vista balcone con la porta-finestra del soggiorno.





Foto n. 13 | Degrado del rivestimento di facciata e tracce di umidità sulla soletta superiore del balcone.

Foto n. 14 | Vista del corridoio e, in fondo, il ripostiglio.





Foto n. 15 | Vista del bagno.

Foto n. 16 | Vista della camera da letto singola.



Foto n. 17 | Vista della prima camera da letto matrimoniale (verso la facciata principale).



Foto n. 18 | Vista della seconda camera da letto matrimoniale (verso la facciata posteriore).



Foto n. 19 | Vista del balcone in corrispondenza della facciata posteriore.



Foto n. 20 | Vista generale del giardino condominiale ad uso pubblico.



Foto n. 21 | Vista generale delle autorimesse interrate.





Foto n. 22 | Vista del box di pertinenza dell'appartamento (sub. 88).

Foto n. 23 | Vista della cantina di pertinenza dell'appartamento (sub. 76).