
## Rapporto di stima Esecuzione Immobiliare - n. 574 / 2023

	ficarne il funzionamento.
Riscaldamento:	
Esiste impianto di riscaldamento	SI
Tipologia di impianto	riscaldamento ad aria canalizzata con caldaia centralizzata a metanocon bocchette a soffitto
Esiste la dichiarazione di conformità	NO
Note	Scaldabagno elettrico ad accumulo per la produzione di acqua calda idrosanitaria. L'amministratore condominiale non ha fornito informazioni relative agli impianti.



Soggiorno



Cucina



Camera 1



Camera 2



Bagno