

ALL. 3 - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DEGLI IMMOBILI

ESECUZIONE IMMOBILIARE N. 629 / 2023 REG. ES.

Immobili in: **Comune di Villongo (BG), Via G. Camozzi n. 4H**



Fig. 1 – Immagine satellitare con il complesso di cui fa parte l'edificio da stimare cerchiato in rosso



Fig. 2 – Vista del vialetto pedonale pubblico e dell'accesso carrale al complesso da Via Camozzi



Fig. 3 – Vista del vialetto pedonale pubblico che conduce all'immobile oggetto di stima



Fig. 4 – Vista del parco pubblico posto sul lato nord-est dell'immobile oggetto di stima



Fig. 5 – Vista d'insieme dell'edificio oggetto di stima dal parco pubblico (angolo nord-est)



Fig. 6 – Vista dell'accesso pedonale all'immobile oggetto di stima



Fig. 7 – Vista della facciata est dell'edificio oggetto di stima (lato ingresso)



Fig. 8 – Vista del giardino/cortile di proprietà esclusiva posto sul lato nord-est



Fig. 9 – Vista dall'alto del giardino/cortile di proprietà esclusiva posto sul lato nord-est



Fig. 10 – Vista della facciata sud dell'edificio oggetto di stima



Fig. 11 – Vista dall'alto del giardino di proprietà esclusiva posto sul lato sud



Fig. 12 – Vista del secondo accesso carrabile al complesso da Via Bergamo



Fig. 13 – Vista del portoncino d'ingresso (lato est)



Fig. 14 – Vista d'insieme della zona pranzo



Fig. 15 – Vista della scala che dalla zona pranzo conduce al soggiorno



Fig. 16 – Vista del soggiorno con accesso al giardino esclusivo sul lato sud



Fig. 17 – Vista del soggiorno



Fig. 18 – Vista della cucina dalla zona pranzo



Fig. 19 – Vista della cucina



Fig. 20 – Vista dell'antibagno e sullo sfondo il bagno di servizio della zona giorno



Fig. 21 – Vista dell'antibagno con installata la lavatrice



Fig. 22 – Vista del bagno di servizio della zona giorno



Fig. 23 – Vista della scala che conduce al primo piano



Fig. 24 – Vista della camera matrimoniale (lato sud)



Fig. 25 – Vista del balcone della camera matrimoniale (lato sud)



Fig. 26 – Vista del disimpegno al piano primo




Fig. 27 – Vista della seconda camera da letto




Fig. 28 – Vista del balconcino della seconda camera (lato est)



Fig. 29 – Vista della terza camera da letto (angolo nord-est)



Fig. 30 – Vista del bagno al primo piano (zona sanitari e vasca)



Fig. 31 – Vista della doccia installata nel bagno al primo piano



Fig. 32 – Vista della scala che conduce al primo interrato



Fig. 33 – Vista del disimpegno al piano interrato



Fig. 34 – Vista del locale sottoscala



Fig. 35 – Vista della cantina



Fig. 36 – Vista della cantina



Fig. 37 – Vista del passaggio che dal piano interrato conduce al corsello dei box



Fig. 38 – Vista del corsello comune (lato verso Via Bergamo)



Fig. 39 – Vista del corsello comune (lato verso Via G. Camozzi)



Fig. 40 – Vista della basculante del box pertinenziale all'alloggio oggetto di stima



Fig. 41 – Vista interna del box pertinenziale



Fig. 42 – Vista del citofono, del termostato, quadro elettrico e dell'allarme installati al P. terra



Fig. 43 – Vista della caldaia installata all'esterno del bagno di servizio al P. terra



Fig. 44 – Vista della caldaia installata