



# RILIEVO FOTOGRAFICO

PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE NRGE 74-2024

Credaro (BG)





Complesso nel quale si trovano i beni





Ingresso da via Don Luigi Monti n. 6



Appartamento al P.T. visto dal cortile interno



Cortile interno e doppia rampa per accesso ai parcheggi PT e S1 per accedere ai parcheggi del secondo livello interrato si deve percorrere la via Luigi Cadorna



Accesso appartamento



Soggiorno pranzo



Angolo cottura





Disimpegno reparto notte



Camera



Bagni



Camera



Serramenti co doppio vetro e guarnizioni



Caldaia con termosifoni in alluminio





Ventola di aspirazione nel bagno e impianto elettrico da revisionare



Ingresso ai parcheggi del 2° livello interrato da via Luigi Cadorna




Sulla destra si imbecca via Luigi Cadorna





Corsello box con scala di accesso al 2° livello interrato



Autorimessa