

***TRIBUNALE di BERGAMO***

***ufficio esecuzioni immobiliari***

***Procedura n° 595/2023 R.G.***

***ALLEGATO 8***

***DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA***

---

***Ing. Anna Spini***

***Studio tecnico in Trescore Balneario (BG) – via la Torretta n. 2 -***

***tel. 035/943637 – e-mail : anna.spini@ingpec.eu***

---



Piazza Guglielmo Marconi n.1 – Costa Volpino





vista fronte Ovest



vista da Nord



fronte Nord-Est su alveo torrente



fronte Sud-Est



scala esterna e balcone  
per accesso al vano scale

accesso vano scale comune





vano scale comune



accesso balcone esterno  
da vano scala comune  
(di fronte ingresso appartamento)



balcone esterno





particolare balcone esterno



ingresso vano soggiorno-cucina



vano soggiorno-cucina





vano disimpegno



disimpegno – posizione parete cottura irregolare

bagno di servizio





bagno di servizio



balcone su bagno



camera da letto





seconda camera da letto

