

**ALLEGATO FOTOGRAFICO**




**FOTO 1: prospetto sud/ovest del condominio**



**FOTO 2: vista del cancello dall'interno**




**FOTO 3: giardino lato nord**



**FOTO 4: Giardino angolo sud/ovest**



**FOTO 5: giardino lato ovest**



**FOTO 6: vista completa del giardino a sud**



**FOTO 7: Parte est della proprietà**



**FOTO 8: locale deposito ad est (sub.702)**



**FOTO 9: scala esterna per accedere al locale deposito**



**FOTO 10: portico all'angolo sud/est**



**FOTO 11: porta d'ingresso dell'appartamento principale**



**FOTO 13: porta d'ingresso vista dal soggiorno**



**FOTO 14: parte est del soggiorno**



**FOTO 15: parte ovest del soggiorno**




**FOTO 16: cucina con affaccio ad ovest**



**FOTO 17: affaccio camera B a sud**



**FOTO 18: affaccio a sud camera da letto**



**FOTO 19: disimpegno lato ovest**



**Foto 20: cantina**



**Foto 21: locale lavanderia tra cantina e camera da letto**



**Foto 22: ingresso dalla lavanderia alla camera da letto con affaccio ad ovest**



**Foto 23: affaccio ad ovest della camera da letto**




**Foto 24: bagno con affaccio ad ovest tra camera da letto e cucina**




**Foto 25: vasca da bagno e piatto doccia**



**Foto 26: ingresso bagno visto dall'interno**



**Foto 27: porta del disimpegno che separa la parte est da quella ovest dell'appartamento**



**Foto 28: parte del disimpegno della parte est che separa zona giorno e zona notte**



**Foto 29: disimpegno notte della parte est**



**Foto 30: sala hobby della parte est**



**Foto 31: camera da letto ad est con affaccio a nord**



**Foto 32: bagno della parte est**



**Foto 33: affaccio a nord del bagno**



**Foto 34: porta d'ingresso del bagno vista dall'interno**




**Foto 35: cucina ad est con affaccio a sud**



**Foto 36: cucina parte est vista da sud**




**Foto 37: parete attrezzata della cucina ad est**



**Foto 38: guardaroba della parte est**



**Foto 39: ingresso locale tecnico ad ovest**



**Foto 40: caldaia nel locale tecnico**