


RELAZIONE FOTOGRAFICA




Ingresso da via I° Maggio n. 3



Ingresso/Area cortilizia



Area cortilizia/Giardino



Porticato



Stanza/Ingresso




Bagno PT



Cucina




Soggiorno



Corridoio PT



Scala verso cantina



Contatori



Scala verso 1°P



Pavimentazione atrio notte



Camera matrimoniale



Camera 1



Camera 2




Camera 2 vista su terrazzo



Terrazzo



Bagno piano primo



Vasca




Scala verso sottotetto



Sottotetto




Scala verso cantina piano interrato



Cantina


SITUAZIONE ATTUALE
Piano interrato
Sez. NCT. - Fgl. 6 - Mapp. 280
Sez. NCT. - Fgl. 6 - Mapp. 325 - Sub 6
SCALA 1:100

All. 6



SITUAZIONE ATTUALE
Piano terra
Sez. NCT. - Fgl. 6 - Mapp. 280
Sez. NCT. - Fgl. 6 - Mapp. 325 - Sub 6
SCALA 1:100


All. 6



SITUAZIONE ATTUALE
Piano primo
Sez. NCT. - Fgl. 6 - Mapp. 280
Sez. NCT. - Fgl. 6 - Mapp. 325 - Sub 6

All. 6

SCALA 1:100



AREA CORTILIZIA
Sez. NCT. - Fgl. 6 - Mapp. 280
Sez. NCT. - Fgl. 6 - Mapp. 325 - Sub 6

All. 6

