

2. Elaborati fotografici di esterni e interni



Il fabbricato su Via Marzabotto, 24 – Vista da est - Gli ingressi carraio e pedonale



Il fabbricato su Via Marzabotto, 24 – Vista da est con indicato il sottotetto di proprietà e gli interventi difformi



Il fabbricato su Via Marzabotto, 24 – Vista da ovest con indicato il sottotetto di proprietà e gli interventi difformi




Il fabbricato dalle aree comuni – Vista da sud



Il fabbricato dalle aree comuni – Vista da sud con indicata la proprietà e gli interventi difformi



Il Pollaio edificato sul confine sud con la copertura in lastre ondulate di eternit



Le aree comuni verso confine sud e la Piscina per cui è prevista la demolizione



Il fabbricato di proprietà che ospita la Camera, il Bagno e la Lavanderia.




La Camera, il relativo Ripostiglio e il Disimpegno



Il Disimpegno comune alla Camera e al Bagno



Il Bagno




La Lavanderia



Il Ricovero attrezzi/mezzi con la copertura in lastre ondulate di eternit di cui è prevista la sostituzione



La terrazza sovrastante Camera, Disimpegno, Bagno e Lavanderia, accessibile dalla scala comune




La copertura in lastre ondulate di eternit del Ricovero attrezzi/mezzi di cui è prevista la sostituzione



Il Portico e la porta d'ingresso al retrostante Soggiorno



Il Soggiorno e la porta d'ingresso dall'antistante Portico



Il Soggiorno e l'ingresso alla Cucina



La Cucina



La Cantina con accesso dalla porzione comune del Portico



La Porzione comune del Portico e l'accesso alla Camera e alla Scala comune



La Scala comune di accesso al Piano Primo



Il Sottotetto di proprietà che risulta inaccessibile a causa della mancanza della scala di collegamento tra il Piano Primo e il Piano Secondo e a causa del tamponamento delle aperture