

**Localizzazione intervento:**

Comune di Brescia fraz. Caionvico– Via Sant’Orsola, n° 153 – cap 25135  
Foglio n° 156 - Map. 40 – Sub. 46, 47, 53, 59.

**Committente:**

TRIBUNALE DI BRESCIA  
Esecuzione immobiliare n° 414/2012

Giudice delegato: Dr. Del Porto Raffaele

**ALLEGATO - 12 -**

**RILIEVO FOTOGRAFICO**





Foto 1: Ingresso su via Sant'Orsola, n° 153



Foto 2: Cancellino d'ingresso su Via San'Orsola



Foto 3-4 : Prospetto est da via Sant'Orsola



Foto 5: Entrata abitazione



Foto 6: Corte sub. 53 parte 1 e vialetto accesso



Foto 7: Corte sub.53 parte 2



Foto 8: Corte sub. 59 parte 1 e portico



Foto 9: Corte sub.59 parte 2 – vista Parco delle Colline



Foto 10: Particolare deposito mobili da giardino – parte 1



Foto 11: Particolare deposito mobili da giardino – parte 2



Foto 12: Prospetto lato ovest



Foto 13: Dettaglio piscina da montare



Foto 14: Ingresso abitazione e camino soggiorno



Foto 15: Particolare serramenti rimossi bagno piano terra





Foto 16: Cucina e uscita verso corte posteriore



Foto 17: Scala piano interrato



Foto 18: Corridoio taverna piano interrato



Foto 19: Particolare locale tecnico piano interrato



Foto 20: Particolare soffitto piano interrato



Foto 21: Sottoscala con nicchia murata



Foto 22: Serramenti rimossi e prese elettriche murate stanza 1° piano



Foto 23: Particolare camera 1° piano



Foto 24 – 25 - 26: Particolari nicchie murate e prese elettriche cementate



Foto 27 – 28: Secondo piano - particolare copertura con travi a vista



Foto 29: terrazza piano primo



Foto 30: Vasca con aromaterapia rimossa, attacchi presenti



Foto 31: Porta accesso sub.47 murata



Foto 32: Piatto doccia danneggiato e tubazioni intasate con schiuma poliuretana





Foto 33: Dichiarazione presenza di eternit in copertura




Foto 34: Particolare ripostiglio ultimo piano



Foto 35: Balconcino ultimo piano



Foto 36: ripostiglio ultimo piano utilizzato come bagno / lavanderia