


## RELAZIONE FOTOGRAFICA IMMOBILI AGNOSINE (BS)



A) Fotografia della facciata principale del fabbricato di Agnosine sito in via Reguitti, in cui si trovano i 2 appartamenti con cantina, oggetto di perizia.



B) Fotografia che riprende il corridoio del piano primo da dove si raggiungono i 2 appartamenti oggetto di perizia.



C) Fotografia che riprende uno dei 2 portoncini blindati di accesso agli appartamenti.



D) Fotografia che riprende la zona giorno identica di entrambi gli appartamenti. A soffitto si può notare il foro lasciato per eventuale canna fumaria.





E) Fotografia che riprende la parete attrezzata della cucina e la finestra che guarda sul terrazzo retrostante. In alto a destra si intravede anche la caldaia.



F) Fotografia che riprende il balcone del sub 6 posto sul lato confinante con la cucina.



G) Fotografia che riprende il bagno di uno dei due appartamenti.



H) Fotografia riprendente la camera da letto matrimoniale che in entrambi gli appartamenti si apre con una portafinestra sul balcone/corridoio anteriore.



- I) Fotografia che riprende la camera da letto singola che per entrambi gli appartamenti si trova sul lato posteriore del fabbricato.



- L) Fotografia fatta dalla soglia del portoncino blindato d'ingresso, da cui si può vedere a sinistra la porta che conduce in cucina e a destra quella che conduce al disimpegno della zona notte.





M) Fotografia della soglia d'ingresso di uno dei 2 appartamenti, che evidenzia il fatto che il pavimento esterno è più alto di 1 cm di quello interno.



N) Fotografia della porzione di terrazza esterna che è metà del sub 5 e metà del sub 6.



O) Fotografia che inquadra l'interno di una delle 2 cantine di pertinenza degli appartamenti.