

ARCHECO ASSOCIATI STP SRL

Via Cassala, 96
25126 - BRESCIA (BS)
Partita IVA: 04399820986
Codice fiscale: 04399820986
Telefono: 0302007879
e-mail: info@archecosrl.it

**ALLEGATI ALLA CONSULENZA ESTIMATIVA GIUDIZIARIA
Tribunale di Brescia**

procedura n. 454/2022

F. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

- F.1 - viasta da via XX Settembre*
- F.2 - viasta da via XX Settembre*
- F.3 - locale interno*
- F.4 - locale interno*
- F.5 - locale interno*
- F.6 - locale interno*
- F.7 - locale interno, generatore di calore posticcio*
- F.8 - canalizzazione di evacuazione dei fumi posticcia*
- F.9 - locale interno*
- F.10 - locale interno*
- F.11 - servizio igienico*
- F.12 - servizio igienico*
- F.13 - servizio igienico*
- F.14 - corridoio interno*

Brescia, 28 novembre 2022



Armando Ricarboni

Geometra Armando Ricarboni

F. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (segue)

- F.15 - ingresso*
- F.16 - ingresso da vano scale*
- F.17 - rampa scale condominiale*
- F.18 - autorimessa*
- F.19 - ingresso autorimessa*
- F.20 - cantina*
- F.21 - cantina*
- F.22 - ingresso condominiale*
- F.23 - vista dalla corte*
- F.24 - vista da distributore limitrofo*
- F.25 - vista dalla corte*
- F.26 - vista dalla corte*
- F.27 - vista dalla corte*
- F.28 - vista dalla corte*
- F.29 - vista dalla corte*
- F.30 - vista da via XX settembre*
- F.31 - vista da via XX Settembre*



Fotografia F.1 - viasta da via XX Settembre



Fotografia F.2 - viasta da via XX Settembre



Fotografia F.3 - locale interno



Fotografia F.4 - locale interno



Fotografia F.5 - locale interno



Fotografia F.6 - locale interno



Fotografia F.7 - locale interno, generatore di calore posticcio



Fotografia F.8 - canalizzazione di evacuazione dei fumi posticcia



Fotografia F.9 - locale interno



Fotografia F.10 - locale interno



Fotografia F.11 - servizio igienico



Fotografia F.12 - servizio igienico



Fotografia F.13 - servizio igienico



Fotografia F.14 - corridoio interno




Fotografia F.15 - ingresso



Fotografia F.16 - ingresso da vano scale



Fotografia F.17 - rampa scale condominiale



Fotografia F.18 - autorimessa



Fotografia F.19 - ingresso autorimessa



Fotografia F.20 - cantina



Fotografia F.21 - cantina



Fotografia F.22 - ingresso condominiale



Fotografia F.23 - vista dalla corte



Fotografia F.24 - vista da distributore limitrofo




Fotografia F.25 - vista dalla corte



Fotografia F.26 - vista dalla corte



Fotografia F.27 - vista dalla corte



Fotografia F.28 - vista dalla corte



Fotografia F.29 - vista dalla corte



Fotografia F.30 - vista da via XX settembre



Fotografia F.31 - vista da via XX Settembre