


INQUADRAMENTO GENERALE DELL'IMMOBILE



INGRESSO CARRAIO

INGRESSO PEDONALE



Vista lato ovest

*



ABITAZIONE

CAPANNONE INDUSTRIALE - MACELLO

**Porzione di tettoia
non autorizzata**



Sub. 17, corte comune
all'abitazione e all'autorimessa

AUTORIMESSA



Vista lato ovest del capannone/macello

Scala di accesso al primo piano



Vista lato nord, paddock esterni

Tettoia non autorizzata

Viste generali dell'immobile e delle corti

Immobile "A": capannone a uso macello



Ingresso uffici



Ingresso uffici

Zona autorizzata nella C.ed. a uso uffici



**Collegamento con autorimessa
difforme rispetto ai titoli
autorizzativi**



Zone lavorazione carni

PIANO TERRA **Viste degli interni e stato di** **conservazione**



Spogliatoi personale

Zone lavorazione
carni/macello





PIANO PRIMO
Viste degli interni e
stato di conservazione

Locali trasformazione



Magazzino

Immobile "B": abitazione del custode o del proprietario



Corte comune all'abitazione e autorimessa sub. 17

Vista esterna

Ingresso abitazione



Viste interne PIANO TERRA e stato di conservazione

Studio

Umidità sul soffitto





Vano scala di collegamento



Viste interne PIANO PRIMO
e stato di conservazione

Stato di conservazione dei serramenti
lato ovest



**Viste interne PIANO PRIMO
e stato di conservazione**



Tettoia non autorizzata

Porzione di balcone non autorizzato



Immobile "C": autorimessa

**Porzione di tettoia
non autorizzata**



**Corte comune all'abitazione
e all'autorimessa (sub. 17)**



**Aperture difformi rispetto
a quelle autorizzate**



Viste del contesto in cui si inserisce il compendio immobiliare



Edificio residenziale nelle vicinanze



Capannone lotto confinante a ovest



Viabilità principale

Via Chiesolina

**Immobile oggetto della presente
esecuzione immobiliare**

