

ALLEGATO 1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Figura 1: veduta d'insieme dei fronti nord e ovest del fabbricato condominiale



Figura 2: veduta del fronte sud



Figura 3: ingresso condominiale



Figura 4: atrio condominiale



Figura 5: ascensori




Figura 6: vano scale condominiale



Figura 7: corridoio sul quale affaccia l'appartamento al piano 2°. L'u.i. è individuata dalla freccia



Figura 8: vista del monolocale (ripresa fotografica verso l'ingresso)



Figura 9: vista dell'angolo cottura e della caldaia



Figura 10: vista del monolocale (ripresa fotografica dall'ingresso)




Figura 11: vista dalla finestra del monolocale



Figura 12: vista del blocco servizio igienico (antibagno e bagno)



Figura 13: finestra della zona giorno. Essa non è sufficiente a garantire il rapporto aero-illuminante (R.A.I.) all'ambiente, come previsto per le abitazioni dal Regolamento di Igiene, ed è difforme rispetto al titolo edilizio rilasciato



Figura 14: vista del tratto di scale che dall'ascensore conduce al 1° piano interrato, ove si trovano i box auto




Figura 15: corsello auto e porta REI di accesso dal vano scale/ascensore




Figura 16: vista del corsello auto e del box auto oggetto di stima




Figura 17: vista del box auto




Figura 18: rampa di accesso al primo piano interrato




Figura 19: rampe di accesso




Figura 20: cancellata di accesso al corsello auto del primo piano interrato