

2. Elaborati fotografici di esterni e interni



Vista del fabbricato che ospita i **BENI 1 e 2** da Via Sant'Angela Merici angolo Via Carducci



Vista del fabbricato che ospita i **BENI 1 e 2** da Via Carducci



Ingresso del Fabbricato

Gruppi di misura H₂O

Gruppi di misura Metano

Vista dell'area pertinenziale antistante l'accesso ai **BENI 1 e 2** da Via Giosuè Carducci, 1



Vista dei Gruppi di misura delle utenze Gas Metano su Via Giosuè Carducci



L'ingresso da Via Giosuè Carducci, 1



Le parti comuni di accesso al vano scala dall'ingresso di Via Giosuè Carducci, 1



Il vano scala al Piano 3 (sottotetto)



L'ingresso al BENE 1



La zona dell'Ingresso del Soggiorno-Pranzo con angolo cottura



La zona dell'angolo Cottura



La zona del **Pranzo**



La zona del **Soggiorno**



Il Disimpegno



La Camera principale



La Camera principale



La Camera principale



La Seconda Camera e il lucernario da sostituire



La Seconda Camera e il lucernario da sostituire



Il Bagno



Il Bagno