

TRIBUNALE di BRESCIA
(Sezione Esecuzioni Immobiliari)

PROCEDURA ESECUTIVA n. 220/2021

RILIEVO FOTOGRAFICO

Appartamento ed accessori situati in Comune di GARDONE VAL TROMPIA (BS) in via Gorgo 31



FOTO 1: Veduta d'insieme del contesto urbano: zona Zanardelli



FOTO 2: Vicolo di accesso all' unità immobiliare pignorata, situata al piano primo.



FOTO 3: Accesso all' unità immobiliare pignorata dal numero civico 31 di via Gorgo.



FOTO 4: Particolare del vano cucina protetto da ringhiera.



FOTO 5: Veduta d' insieme dell'appartamento staggito situato al primo piano, con i vani affaccianti su via Gorgo



FOTO 6: Accesso dal portoncino al piano terra, al n. civico 31 di via Gorgo



FOTO 7: Accesso all' ampia cantina, ubicata al piano terra e comunicante con l'ingresso comune.



FOTO 8: Particolare del corpo scala comune



FOTO 9: Dettaglio dell'angolo cottura



FOTO 10: Interno dell'angolo cottura



FOTO 11: Veduta interna del bagno



FOTO 12: Altra veduta del bagno



FOTO 13: soggiorno pranzo




FOTO 14: Veduta d' insieme del soggiorno



FOTO 15: Veduta di una delle due camere



FOTO 16: Altro dettaglio di una delle due camere



FOTO 17: Veduta della camera da letto matrimoniale.



FOTO 18: Accesso alla lavanderia esclusiva dal pianerottolo comune del piano primo



FOTO 19: Interno del locale" lavanderia"



FOTO 20: armadio a muro esclusivo, accessibile dal pianerottolo comune del piano primo