

EDICOM

GRUPPO EDICOM

COM

GRUPPO EDICOM

ALLEGATO III

Documentazione Fotografica

EDICOM

GRUPPO EDI

PO EDICOM

GRUPPO

DDO EDICOM

GRU

Immagine 1 -affacci beni su via San Martino



Immagine 2 – Accesso Androne Comune da via San Martino



Immagine 3 – Accesso Androne Comune da via San Martino



Immagine 4 – Androne Comune



Immagine 5 -Lotto 1 - Affaccio su via San Martino



Immagine 6 -Lotto 1 - muraturasu androne comune



Immagine 7 -Lotto 1 – fronte su corte interna



Immagine 8 -Lotto 1 - Interno




Immagine 9 -Lotto 1 -Interno



Immagine 10 -Lotto 1 - Bagno



Immagine 11 –Lotto 1 – Affaccio su corte interna



Immagine 12 –Lotto 2 – Sub. 15 - Corte Esclusiva su corte interna fabbricato



Immagine 13 – Lotto 2 – Sub. 15 - Corte Esclusiva su corte interna fabbricato



Immagine 14 –Lotto 2 – Sub. 15 - Porticato Piano Terra



Immagine 15 –Lotto 2 – Sub.15 – Ripostiglio esterno sinistro piano Terra




Immagine 16 – Lotto 2 – Sub.15 – Ripostiglio esterno sinistro piano Terra- Interno



Immagine 17 – Lotto 2 – Sub.15 – Ripostiglio esterno destro piano Terra



Immagine 18 – Lotto 2 – Sub.15 – Ripostiglio esterno sinistro piano Terra - Interno



Immagine 19 – Lotto 2 – Sub.15 – Ripostiglio esterno piano Primo - Interno



Immagine 20 – Lotto 2 – Sub.15 – Ripostiglio esterno piano Primo - Interno



Immagine 21 – Lotto 2 – Sub.15 – Terrazza piano Primo



Immagine 22 – Lotto 2 – Sub.15 e 19 – Fronte Cortile con individuazione Subalterni



Immagine 23 – Lotto 2 – Sub.15 – Interno - Sala



Immagine 24 – Lotto 2 – Sub.15 – Interno - Sala



Immagine 25 – Lotto 2 – Sub.15 – Interno - Cucina



Immagine 26 – Lotto 2 – Sub.15 – Interno - Cucina



Immagine 27 -Lotto 2 - Scale interne accesso da sub. 15 a Sub. 19



Immagine 28 -Lotto 2 - Sub. 19 - Ripostiglio



Immagine 29 – Lotto 2 – Sub. 19 - Camera



Immagine 30 – Lotto 2 – Sub. 19 – Camera



Immagine 31 – Lotto 2 – Sub. 19 - Bagno



Immagine 32 – Lotto 2 – Sub. 19 – Bagno – Particolare



Immagine 33 – Lotto 2 – Sub. 19 – Bagno - Particolare



Immagine 34 – Lotto 2 – Sub. 19 - Ripostiglio



Immagine 35 – Lotto 2 – Sub. 19 – Pavimentazioni



Immagine 36 – Lotto 2 – Sub. 19 – Camera



Immagine 37 – Lotto 2 – Sub. 19 – Scala retrattile accesso Sottotetto



Immagine 38 - Lotto 2 – Sub. 19 – Sottotetto



Immagine 39 – Lotto 2 – Sub. 19 – Scala retrattile accesso Sottotetto



Immagine 40 – Lotto 2 – Sub.15 – Scala acceso Cantina Interrato



Immagine 41 – Lotto 2 – Sub.15 – Cantina



Immagine 42 – Scala comune per accesso Lotto 3 sub. 18.



Immagine 43 – Ballatoio Comune nella Corte per accedere al bene Lotto 3 sub. 18.



Immagine 44 – Ballatoio Comune nella Corte per accedere al bene Lotto 3 sub. 18.



Immagine 45 – Lotto 3 – Sub.18 – Porta entrata unità



Immagine 46 – Lotto 3 – Sub.18 – Interno



Immagine 47 – Lotto 3 – Sub.18 – Interno



Immagine 48 – Lotto 3 – Sub.18 – Interno



Immagine 49 – Lotto 3 – Sub.18 – Bagno



Immagine 50 – Lotto 3 – Sub.18 – Interno



Immagine 51 – Lotto 3 – Sub.18 – Soffitto



Immagine 52 – Lotto 3 – Sub.18 – Interno



Immagine 53 – Lotto 3 – Sub.18 – Interno



Immagine 54 – Lotto 3 – Sub.18 – Fronte su via San Martino