

ALLEGATI

ALLEGATO 01

Elaborati Fotografici



Condominio Malogno 2



Vista generale del condominio Malogno 2 e individuazione dell'unità abitativa



Viste delle parti comuni






Viste interne dell'appartamento
soggiorno/cucina



Dimensione delle finestre differente da quanto autorizzato



Viste interne dell'appartamento bagno e camera da letto



Stato di degrado diffuso in tutti gli ambienti dell'appartamento



Viste della cantina cieca a piano terra



Accesso carraio
all'autorimessa



Viste dell'autorimessa e stato di
conservazione, segni di infiltrazioni
sulla muratura di fondo



Viste dell'intorno ove si inserisce il bene