



LS. 1111M. 11'1021/2014

ALLEGATO K foto 1

Rampa carraia per accesso piano interrato






Es. Imm. n°1521/2014

ALLEGATO K foto 2


Piano interrato con parcheggi comuni e vista infondo porta disbrigo merci




Es. Imm. n°1521/2014
ALLEGATO K foto 3
Porta disbrigo merci

LAVASECCO
RAPIDO
L'ORA
NUOVA

uscita





Es. Imm. n°1521/2014

ALLEGATO K foto 9

Interno locale deposito

GRUPPO EDICOM

GRUPPO EDICOM

GRUPPO EDICOM

GRUPPO

Es. Imm. n° 1521/2014

ALLEGATO K foto 10

Vista servizio igienico sanitario

s. imm. n° 15217
ALLEGATO K Tab. 4
Corridoio comune (girare a sinistra)






Es. Imm. n°1521/2014

ALLEGATO K foto 5

Hall comune (girare a sinistra)



Es. Imm. n°1521/2014
ALLEGATO K foto 6
Piano interrato corridoio
comune (girare a destra)



Es. Imm. n°1521/2014

ALLEGATO K foto 7

Corridoio comune (terza porta a destra
accesso all'unità immobiliare in esame)

Es. Imm. n°1521/2014

ALLEGATO K foto 8

Interno locale deposito






Es. Imm. n°1521/2014

ALLEGATO K foto 11

Corridoio comune uscita di emergenza



Es. Imm. n°1521/2014

ALLEGATO K foto 12

Vista rampa dell'uscita di emergenza

s. Imm. n°1521/2014

ALLEGATO K foto 13

iano interrato, vista caveau
on prospetto lato perimetro
mobiliare in esame.

