

Allegato 3 – Documentazione fotografica



Vista frontale da via Madre Teresa di Calcutta



Vista da sud del bene e del cancello carraio comune



Vista dal retro



Piano terra – soggiorno



Piano terra – bagno



Piano primo – camera da letto





Piano primo – camera da letto



Piano primo – bagno



Piano interrato – cantina



Piano interrato – cantina



Piano interrato – autorimessa



Piano interrato – accesso autorimessa visto da corsello comune



Difformità: casetta attrezzi nel giardino sul retro



Difformità: cavedio chiuso con serramenti ciechi