



Fig. 03: Vista del fabbricato da Nord-Ovest da via Ortigara



Fig. 04: Vista del fabbricato da Sud-Ovest da via Ortigara



Fig. 05: Prospetto Nord con scivolo di accesso al piano interrato



Fig. 06: Prospetto Ovest



Fig. 07: Prospetto sud



Fig. 08: Prospetto est



Fig. 13: Ingresso esclusivo all'abitazione dal portico



Fig. 14: Portico esclusivo



Fig. 15: Soggiorno /cucina



Fig. 16: Soggiorno



Fig. 17: Corridoio



Fig. 18: Bagno



Fig. 19: Camera



Fig. 20: Autorimessa seminterrata



Fig. 21: Piano seminterrato



Fig. 22: Ingresso all'autorimessa



Fig. 23: Accesso al vano scale comune dalla corte




Fig. 24: Vano scala comune p. rialzato e accesso appartamento in oggetto



Fig. 25: Scala comune con accesso precluso



Fig. 26: Scala comune piano primo con accesso precluso al piano sottotetto



Fig. 27: Bagno lavanderia piano sottotetto/soffitta (trasformato in abitazione)



Fig. 28: Sottotetto/soffitta comune (trasformata in abitazione)