



Immagine 1 - Foto satellitare: in evidenza il fabbricato a cui appartiene l'unità immobiliare oggetto di stima.



Immagine 2 - Prospetto Nord.



Immagine 3 – Ingresso all'appartamento dal vano scala comune.



Immagine 4 – Cucina.



Immagine 5 – Balcone lato Nord e Est.



Immagine 6 – Soggiorno.



Immagine 7 – Soggiorno.



Immagine 8 – Disimpegno zona notte.



Immagine 9 – Bagno.



Immagine 10 – Bagno.



Immagine 11 – Camera.



Immagine 12 – Camera matrimoniale.



Immagine 13 – Camera matrimoniale.



Immagine 14 – Balcone lato Sud.




Immagine 15 – Accesso al piano seminterrato dal vano scala comune,



Immagine 16 – Ripostiglio comune.



Immagine 17 – Cantina comune.



Immagine 18 – Cantina comune: accesso ai due locali ricavati lungo il lato Nord.



Immagine 19 – Cantina comune.



Immagine 20 – Cantina comune.




Immagine 21 – Accesso al locale tecnico comune lungo il lato EST.



Immagine 22 – Locale tecnico comune.

Agosto 2024

IL CTU
Ing. Paolo Andreoli
(Documento firmato digitalmente)