



Fotografie esterni

N. 83 01 - LOTTO A - Vista del lato Est



N. 84 02 - LOTTO A - Vista Nord



**N. 85 03 - LOTTO A - Scale accesso S1 e S2 -
- BCNC - Sub. 17**



**N. 86 04 - LOTTO A - Scala accesso al
- Deposito - Sub 6 - S2**





N. 87 05 - LOTTO A- Portico esterno Bar



N. 88 06 - LOTTO B - Vista del lato Est



N. 89 07 - LOTTO B - Vista Sud




**N. 90 08 - LOTTO B - Pizzeria - Vista portico -
- PT - Sub. 21**





**N. 91 09 - LOTTO B - Pizzeria - Vista balcone -
- PT - Sub. 21**



**N. 92 10 - LOTTO B - Pizzeria - Scala accesso
- 1P - Sub. 21**



**N. 93 11 - LOTTO B- Pizzeria - Vista generale
- terrazza 1P - Sub. 21**



**N. 94 12 - LOTTO B - Pizzeria - Particolare n.1
- pavimentazione 1P - Sub. 21**





N. 95 13 - LOTTO B - Pizzeria - Particolare n.2
- **pavimentazione 1P - Sub. 21**



N. 96 14 - LOTTO B - Pizzeria - Particolare
- **impianto elettrico 1P - Sub. 21**



N. 97 15 - LOTTO B - Pizzeria - Particolare
- **ascensore 1P - Sub. 21**





Fotografie locali interni

N. 98 1 - LOTTO A - SUB 33 - Bar PT



N. 99 2 - LOTTO A - SUB 33 - Bar PT



N. 100 3 - LOTTO A - SUB 33 - Bar PT




**N. 101 4 - LOTTO A - Bar - Sala slot - Sub 33 -
- PT**






N. 102 5 - LOTTO A - Vista ingresso - Sub 28 - S1



N. 103 6 - LOTTO A - Anti Wc 1 - Sub. 33 - S1



N. 104 7 - LOTTO A - Dis - Sub. 33 - S1



N. 105 8 - LOTTO A - Wc 3 - Sub. 33 - S1





**N. 106 9 - LOTTO A - Laboratorio 1 -
- Laboratorio Sub. 23 - S1**




**N. 107 10 - LOTTO A - Laboratorio 2 Sub. 23 -
- S1**



**N. 108 11 - LOTTO A - Laboratorio 2- Sub. 23 -
- S1**




**N. 109 12 - LOTTO A - Appartamento
- Soggiorno Cottura - Sub. 34 - S1**





N. 110 13 - LOTTO A - Appartamento - Camera
- - Sub. 34 - S1



N. 111 14 - LOTTO A - Appartamento - Bagno -
- - Sub. 34 - S1



N. 112 15 - LOTTO A - Appartamento-
- Particolare unidità - Sub. 34 - S1



N. 113 16 - LOTTO A - Ingresso - Sub 33_ S2





N. 114 17 - LOTTO A - Rip 1 - Sub 33_ S2



N. 115 18 - LOTTO A - Rip 3 - Sub 33_ S2



N. 116 19 - LOTTO A - Cantina Sub 33_ S2



N. 117 20 - LOTTO A - RIP 2 - Sub 33_ S2





N. 118 21 - LOTTO A - BCNC - Sub 30_ S2




**N. 119 22 - LOTTO A - Laboratorio Sub. 23
- Particolare della perdita - S1**



N. 120 23 - LOTTO A - Deposito - Sub. 6 - S2



**N. 121 24 - LOTTO B - Pizzeria - Vista interna
generale - PT - Sub. 21**





**N. 122 25 - LOTTO B - Pizzeria - Vista interna
- sala - PT - Sub. 21**



**N. 123 26 - LOTTO B - Pizzeria - Vista Wc2 - PT
- - Sub. 21**



**N. 124 27 - LOTTO B - Pizzeria - Vista dalla sala
della porzione difforme della cucina - PT
- Sub. 21**




**N. 125 28 - LOTTO B - Pizzeria - Vista zona
cucina - Difforme - PT - Sub. 21**





N. 126 29 - LOTTO B - Pizzeria - Vista dello spogliatoio - PT- Difformità - Sub. 21



N. 127 30 - LOTTO B - Vista 1 - Sub 5 - S1



N. 128 31 - LOTTO B - Vista 2 - Sub 5 - S1



N. 129 32 - LOTTO B - Vista 3 - Sub 5 S1





N. 130 33 - LOTTO B -23 - Vista 4- Sub 5



**N. 131 34 - LOTTO B - Sub 21 - CT non
- realizzata - Vista 1 - S2**



**N. 132 35 - LOTTO B - Sub 21 - CT non
- realizzata - Vista 2 - S2**



**N. 133 36 - Lotto B - Deposito vista 1 - Sub. 7 -
- S2**





**N. 134 37 - Lotto B - Deposito vista 2 - Sub 7 -
- S2**



**N. 135 38 - Lotto B - Zona abusiva tra deposito
- Sub. 7 e C.T. - Vista 1 - Sub. 21**



**N. 136 39 - Lotto B - Zona abusiva tra deposito
- Sub. 7 e C.T. - Vista 2 - Sub. 21**

