



Ingresso da Via Papa Giovanni XXIII



Cancello pedonale-carraio




Cortile interno



Facciata su cortile oggetto di pignoramento



Facciata ingresso



Facciata ingresso



Soggiorno



Soggiorno



Cucina



Cucina



Lavanderia



Lavanderia



Disimpegno



Cantina-caldaia



Disimpegno notte



Disimpegno notte






Camere



Camere



Bagno



Bagno



Camera matrimoniale



Camera matrimoniale



Cortiletto retrostante



Cortiletto retrostante




Scrostamento zoccolo interno



Scostamento in bagno



Rottura piastrelle per umidità



Muffa introno alle finestre dalla cucina