



Foto 01 – vista contesto immediato intorno



Foto 02 – accesso pedonale condominio




Foto 03 – Vano scala comune



Foto 04 – Castello ascensore comune




Foto 05 – ballatoio comune



Foto 06 – ballatoio comune



Foto 07 – Soggiorno-cucina



Foto 08 – Condizionatore posizionato in soggiorno



Foto 09 – Soggiorno-cucina



Foto 10 – impianto citofono funzionante




Foto 11 – vista da camera da letto posta a sud affaccio su ballatoio comune



Foto 12 – Abbaino camera da letto posta a est



Foto 13 – Abbaino camera da letto posta a est



Foto 14 – assenza parete indicata in DIA n.147/2011 nella camera da letto posta a sud




Foto 15 – Abbaino camera da letto posta a sud



Foto 16 – Velux bagno



Foto 17 – Bagno con velux



Foto 18 – Camera da letto posta a sud



Foto 19 – Camera da letto posta a est



Foto 20 – Bagno con affaccio su cortile interno




Foto 21 – Bagno con affaccio su cortile interno



Foto 22 – Termoarredo bagno



Foto 23 – Portafinestra soggiorno



Foto 24 – Ballatoio comune con ingresso appartamento



Foto 25 – Portafinestra soggiorno



Foto 26 – Vano ascensore condominiale non terminato