

ALLEGATO A

*Rilievo fotografico dello stato dei luoghi
composto da n° 39 fotografie in formato digitale
con didascalie, eseguito durante l'accesso in
luogo.*



FOTO 1

VISTA DEL FABBRICATO CHE COMPENDIA LA PORZIONE DI ABITAZIONE IDENTIFICATA DAL MAPPALE 1458 SUB. 1 OGGETTO DI PROCEDURA ESECUTIVA (LA CUI UBICAZIONE È INDICATA CON LE FRECCE ROSSE).

Con la freccia gialla è indicato l'androne di accesso a cortile comune.



FOTO 2

VISTA ANDRONE DI ACCESSO AL CORTILE COMUNE DEL FABBRICATO CHE COMPENDIA LA PORZIONE DI ABITAZIONE IDENTIFICATA DAL MAPPALE 1458 SUB. 1 OGGETTO DI PROCEDURA ESECUTIVA.



FOTO 3

VISTA DEL CORTILE COMUNE.



FOTO 4
VISTA AREA DEL CORTILE COMUNE.



FOTO 5
VISTA RIPRESA DAL CORTILE COMUNE
DEL FABBRICATO CHE COMPENDIA LA
PORZIONE DI ABITAZIONE IDENTIFICATA
DAL MAPPALE 1458 SUB. 1 OGGETTO DI
PROCEDURA ESECUTIVA (LA CUI
UBICAZIONE È INDICATA CON LE FRECCE
ROSSE).



FOTO 6
VISTA ESTERNA RIPRESA NELL'ANDRONE
COMUNE VERSO L'INGRESSO ALLA
PORZIONE DI ABITAZIONE IDENTIFICATA
DAL MAPPALE 1458 SUB. 1 OGGETTO DI
PROCEDURA.



FOTO 7
PIANO TERRA PORZIONE DI ABITAZIONE
U.I. MAPPALE 1458 SUB. 1
VISTA DELL'INGRESSO.



FOTO 8
PIANO TERRA PORZIONE DI ABITAZIONE
U.I. MAPPALE 1458 SUB. 1
VISTA RIPRESA NELLA ZONA INGRESSO.



FOTO 9
PIANO TERRA PORZIONE DI ABITAZIONE
U.I. MAPPALE 1458 SUB. 1
VISTA RIPRESA NEL LOCALE
SOGGIORNO/ANGOLO COTTURA.



FOTO 10
PIANO TERRA PORZIONE DI ABITAZIONE
U.I. MAPPALE 1458 SUB. 1
ALTRA VISTA RIPRESA NEL LOCALE
SOGGIORNO/ANGOLO COTTURA.



FOTO 11
PIANO TERRA PORZIONE DI ABITAZIONE
U.I. MAPPALE 1458 SUB. 1
VISTA DEL SOFFITTO A VOLTA DEL
LOCALE. SOGGIORNO/ANGOLO COTTURA.



FOTO 12
PIANO TERRA PORZIONE DI ABITAZIONE
U.I. MAPPALE 1458 SUB. 1
VISTA RIPRESA ALL'INTERNO ANTI-
BAGNO.



FOTO 13
PIANO TERRA PORZIONE DI ABITAZIONE
U.I. MAPPALE 1458 SUB. 1
VISTA RIPRESA ALL'INTERNO DEL
BAGNO.



FOTO 14
PIANO TERRA PORZIONE DI ABITAZIONE
U.I. MAPPALE 1458 SUB. 1
ALTRA VISTA RIPRESA ALL'INTERNO DEL
BAGNO.



FOTO 15
PIANO TERRA PORZIONE DI ABITAZIONE
U.I. MAPPALE 1458 SUB. 1
VISTA PARTICOALRE RIPRESA VERSO
PARETE DI SEPARAZIONE ANTIBAGNO E
BAGNO 8INDICATA CON LA FRECCIA
ROSSA).



FOTO 16
PIANO TERRA PORZIONE DI ABITAZIONE
U.I. MAPPALE 1458 SUB. 1
VISTA SCALA CHIOCCIOLA IN FERRO
DICOLLEGAMENTO CON IL PIANO PRIMO.



FOTO 17
PIANO PRIMO PORZIONE DI ABITAZIONE
U.I. MAPPALE 1458 SUB. 1
VISTA RIPRESA NELLA ZONA DI ARRIVO
SCALA DI COLLEGAMENTO CON IL PIANO
TERRA.



FOTO 18
PIANO PRIMO PORZIONE DI ABITAZIONE
U.I. MAPPALE 1458 SUB. 1
VISTA DI UNA CAMERA.



FOTO 19
PIANO PRIMO PORZIONE DI ABITAZIONE
U.I. MAPPALE 1458 SUB. 1
VISTA RIPRESA VERSO SUL BALCONE DI
PROPRIETA' (INDICATO CON LA FRECCIA
ROSSA).



FOTO 20
PIANO PRIMO PORZIONE DI ABITAZIONE
U.I. MAPPALE 1458 SUB. 1
VISTA PARTICOLARE RIPRESA SUL
BALCONE VERSO SERRAMENTO DELLA
CAMERA DELLA FOTO 18.




FOTO 21
PIANO PRIMO PORZIONE DI ABITAZIONE
U.I. MAPPALE 1458 SUB. 1
VISTA RIPRESA NELL'ALTRA CAMERA.



FOTO 22
PIANO PRIMO PORZIONE DI ABITAZIONE
U.I. MAPPALE 1458 SUB. 1
ALTRA VISTA DELLA CAMERA DELLA
FOTO PRECEDENTE RIPRESA VERSO
L'INGRESSO ALLA STESSA.

Con la freccia rossa è indicato l'ingresso al bagno.



FOTO 23
PIANO PRIMO PORZIONE DI ABITAZIONE
U.I. MAPPALE 1458 SUB. 1
VISTA RIPRESA NEL BAGNO.



FOTO 24
PIANO PRIMO PORZIONE DI ABITAZIONE
U.I. MAPPALE 1458 SUB. 1
ALTRA VISTA RIPRESA NEL BAGNO.



FOTO 25
VISTA SCALA COMUNE DI COLLEGAMENTO CON IL PIANO PRIMO.



FOTO 26
ALTRA VISTA SCALA COMUNE DI COLLEGAMENTO CON IL PIANO PRIMO.



FOTO 27
VISTA RIPRESA VERSO PORTA DI ACCESSO A RIPOSTIGLIO DI PERTINENZA DELLA PORZIONE DI ABITAZIONE U.I. MAPPALE 1458 SUB. 1 OGGETTO DI PROCEDURA.



FOTO 28

VISTA RIPRESA ALL'INTERNO DEL RIPOSTIGLIO DI PERTINENZA DELLA PORZIONE DI ABITAZIONE U.I. MAPPALE 1458 SUB. 1 OGGETTO DI PROCEDURA.



FOTO 29

VISTA RIPRESA VERSO PIANEROTTOLO SCALA COMUNE.



FOTO 30

PIANO PRIMO

VISTA SCALA COMUNE DI COLLEGAMENTO CON IL PIANO SOTTOTETTO.

Con la freccia rossa è indicato l'ingresso comune al sottotetto.



FOTO 31
VISTA PARTICOLARE RAMPA SCALA
COMUNE DEL SOTTOTETTO.




FOTO 32
ALTRA VISTA RIPRESA SCALA COMUNE
DI ACCESSO AL SOTTOTETTO.

Con la freccia rossa è indicato l'ingresso a
porzione di sottotetto di pertinenza di u.i. di terzi.



FOTO 33
PIANO SOTTOTETTO
VISTA PORZIONE DI SOTTOTETTO DI
PERTINENZA DELLA PORZIONE DI
ABITAZIONE U.I. MAPPALE 1458 SUB. 1
OGGETTO DI PROCEDURA.

Con la freccia rossa è indicato l'ingresso a
porzione di sottotetto di pertinenza dell'u.i. di
abitazione oggetto di procedura.



FOTO 34

PIANO SOTTOTETTO

ALTRA VISTA PORZIONE DI SOTTOTETTO
DI PERTINENZA DELLA PORZIONE DI
ABITAZIONE U.I. MAPPALE 1458 SUB. 1
OGGETTO DI PROCEDURA.




FOTO 35

PIANO SOTTOTETTO

ALTRA VISTA PORZIONE DI SOTTOTETTO
DI PERTINENZA DELLA PORZIONE DI
ABITAZIONE U.I. MAPPALE 1458 SUB. 1
OGGETTO DI PROCEDURA.



FOTO 36

PIANO SOTTOTETTO

VISTA RAMPA SCALA COMUNE A
SCENDERE AL PIANO PRIMO.




FOTO 37

VISTA RIPRESA NEL CORTILE COMUNE.

Con la freccia rossa è indicato portico per passaggio verso rustico e latrine



FOTO 38

VISTA RIPRESA SOTTO PORTICO (INDICATO CON LA FRECCIA ROSSA) PER PASSAGGIO VERSO RUSTICO OGGETTO DI PROCEDURA E LATRINE (A DESTRA DELLA FOTO).

Con la freccia rossa è indicato l'ingresso per l'accesso al rustico oggetto di procedura.



FOTO 39

VISTA DEL PICCOLO RUSTICO OGGETTO DI PROCEDURA LATO RETROSTANTE (INDICATO CON LA FRECCIA ROSSA) VERSO TERRENI DI PERTINENZA (INDICATI CON LA FRECCIA GIALLA).

