


DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

UNITA' IMMOBILIARI OGGETTO DELLA PRATICA:
Bisuschio (VA), via Verga n. 5,
part. 845-1424 e part. 1338-1872



SCHEMA PUNTI DI RIPRESA
PIANTA PIANO TERRA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

UNITA' IMMOBILIARI OGGETTO DELLA PRATICA:
Bisuschio (VA), via Verga n. 5,
part. 845-1424 e part. 1338-1872



Foto 17 - SOGGIORNO / PRANZO



Foto 18 - SOGGIORNO



Foto 19 - ANGOLO COTTURA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

UNITA' IMMOBILIARI OGGETTO DELLA PRATICA:
Bisuschio (VA), via Verga n. 5,
part. 845-1424 e part. 1338-1872




Foto 20 - BAGNO



Foto 21 - SOFFITTO BAGNO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

UNITA' IMMOBILIARI OGGETTO DELLA PRATICA:
Bisuschio (VA), via Verga n. 5,
part. 845-1424 e part. 1338-1872



SCHEMA PUNTI DI RIPRESA
PIANTA PIANO PRIMO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

UNITA' IMMOBILIARI OGGETTO DELLA PRATICA:
Bisuschio (VA), via Verga n. 5,
part. 845-1424 e part. 1338-1872



Foto 22 - SCALA A CHIOCCIOLA



Foto 23 - CAMERA



Foto 24 - CAMERA,
DETTAGLIO SOFFITTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

UNITA' IMMOBILIARI OGGETTO DELLA PRATICA:
Bisuschio (VA), via Verga n. 5,
part. 845-1424 e part. 1338-1872




Foto 25 - TERRAZZO, FINESTRA CAMERA



Foto 26 - TERRAZZO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

UNITA' IMMOBILIARI OGGETTO DELLA PRATICA:
Bisuschio (VA), via Verga n. 5,
part. 845-1424 e part. 1338-1872



SCHEMA PUNTI DI RIPRESA
PIANTA PIANO INTERRATO



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

UNITA' IMMOBILIARI OGGETTO DELLA PRATICA:
Bisuschio (VA), via Verga n. 5,
part. 845-1424 e part. 1338-1872




Foto 27 - CANTINA, ACCESSO



Foto 28 - CANTINA, CALDAIA




Foto 29 - CANTINA