



MAPPA (Google maps)




MAPPA (Google maps)

Esperto alla stima: **GEOM. LUCA AUTELLI**
Email: info@studiogeometraautelli.com
Pec: luca.autelli@geopec.it




FOTOGRAFIA AEREA D'INSIEME (Google maps)




FOTOGRAFIA AEREA (Google maps)

Esperto alla stima: GEOM. LUCA AUTELLI
Email: info@studiogeometraautelli.com
Pec: luca.autelli@geopec.it




Immagini aeree mediante drone





cancello di ingresso su via Moncucco





Esperto alla stima: GEOM. LUCA AUTELLI
Email: info@studiogeometraautelli.com
Pec: luca.autelli@geopec.it



edificio all'interno dell'area





Esperto alla stima: GEOM. LUCA AUTELLI
Email: info@studiogeometrautelli.com
Pec: luca.autelli@geopec.it




tettoia non dichiarata

Esperto alla stima: GEOM. LUCA AUTELLI
Email: info@studiogeometraautelli.com
Pec: luca.autelli@geopec.it

GRUPPO EDICOM

Rapporto di stima Esecuzione Immobiliare - 193/2021 - allegato 2



Indicazione sommaria confine di proprietà e in giallo accesso comune con il mappale 7426

Esperto alla stima: GEOM. LUCA AUTELLI
Email: info@studiogeometraautelli.com
Pec: luca.autelli@geopec.it

193/2021
1002
500
1005
5283
4704
4706
6753
1232
4719
1219