




RELAZIONE FOTOGRAFICA

LOTTO 1


Prospetto abitazione via XXIV maggio




Prospetto abitazione cortile retro



Ingresso piano terra



Solaio caduto al piano terra



Ingresso da corte piano terra




Interno piano secondo



Ballatoio piano secondo



Interno piano secondo



Piano terzo



Scala accesso piano terzo



Piano terzo

Copertura edificio

