

Documentazione fotografica



Prospetto sud



Prospetti est e nord



Prospetto nord



Soggiorno



Cucina



Bagno al piano terra



Disimpegno del piano terra



Bagno al primo piano



Camera singola con balcone



Balcone al primo piano coperto da 3 cm d'acqua



Esiti da infiltrazioni d'acqua nel box



Esiti da infiltrazioni d'acqua nel box



Danni al controsoffitto del box causati dalle infiltrazioni



Esiti delle infiltrazioni nel bagno del piano terra