



FOTO 1: localizzazione dei beni sul territorio (vista aerea)



FOTO 2: la facciata sulla via Verdi



FOTO 3: la facciata verso Sud con l'accesso all'autorimessa



FOTO 4: l'accesso dalla via Verdi alla scala comune agli ai piani



FOTO 5: l'accesso all'autorimessa



FOTO 6: interno dell'autorimessa



FOTO 7: interno dell'autorimessa



FOTO 8: il retro dell' autorimessa a ridosso della roccia





FOTO 9: il retro dell'autorimessa a ridosso della roccia



FOTO 10: l'accesso al fabbricato dalla pubblica via



FOTO 11: il corpo scale al piano terreno con gradini di marmette di cemento



FOTO 12: pavimento di graniglia di marmo nei vani d'accesso alle scale



FOTO 13: le decorazioni a stucco lungo tutto il vano delle scale



FOTO 14: il vano del contatore per l'elettricità sul pianerottolo (vuoto)



FOTO 15: la porta di accesso all'appartamento staggito, al secondo piano



FOTO 16: il corridoio di accesso a tutti i locali





FOTO 17: piccolo wc di servizio



FOTO 18: il bagno principale



FOTO 19: la botola di accesso al sottotetto annesso alla proprietà dell'appartamento staggito





FOTO 20: la prima cucina vicino l'accesso



FOTO 21: primo vano ad uso camera da letto



FOTO 22: secondo vano ad uso camera da letto



FOTO 23: terzo vano ad uso camera da letto



FOTO 24: le porte interne





FOTO 25: quarto vano ad uso camera da letto



FOTO 26: il corridoio con scorcio sulla seconda cucina



FOTO 27: la seconda cucina



FOTO 28: vista dai balconi sulla via Verdi



FOTO 29: vista dai balconi sul paesaggio



FOTO 30: vista dai balconi sul paesaggio



FOTO 31: vista dai balconi sulle lattonerie di rame apparentemente in buono stato



FOTO 32: vista dai balconi sulla struttura lignea della copertura, apparentemente in buono stato

