

ALLEGATO A

*Rilievo fotografico dello stato dei luoghi
composto da n° 24 fotografie in formato digitale
con didascalie, eseguito durante l'accesso in
luogo.*



FOTO 1

VISTA DEGLI INGRESSI CARRAIO E PEDONALE AL COMPLESSO IMMOBILIARE OVE E' PRESENTE IL FABBRICATO CHE COMPENDIA L'U.I. OGGETTO DI PROCEDURA IDENTIFICATA DAL MAPPALE 17429 SUB. 20.



FOTO 2

VISTA DEL FABBRICATO CHE COMPENDIA L'U.I. OGGETTO DI PROCEDURA IDENTIFICATA DAL MAPPALE 17429 SUB. 20.



FOTO 3

ALTRA VISTA DEL FABBRICATO CHE COMPENDIA L'U.I. OGGETTO DI PROCEDURA IDENTIFICATA DAL MAPPALE 17429 SUB. 20. CON LA FRECCIA ROSSA E' INDICATO L'INGRESSO CONDOMINIALE AL PIANO TERRA.



FOTO 4

ALTRA VISTA DEL FABBRICATO CHE
COMPENDE L'U.I. OGGETTO DI
PROCEDURA IDENTIFICATA DAL
MAPPALE 17429 SUB. 20.



FOTO 5

ALTRA VISTA DEL FABBRICATO CHE
COMPENDE L'U.I. OGGETTO DI
PROCEDURA IDENTIFICATA DAL
MAPPALE 17429 SUB. 20.



FOTO 6

VISTA DELL'INGRESSO CONDOMINIALE
AL PIANO TERRA.



FOTO 7
VISTA INTERNA DELL'INGRESSO
CONDOMINIALE AL PIANO TERRA.



FOTO 8
VISTA INTERNA DELL'INGRESSO
CONDOMINIALE AL PIANO TERRA.



FOTO 9
VISTA DEL VANO SCALA CONDOMINIALE.



FOTO 10
VISTA DELL'INGRESSO ALL'U.I. OGGETTO
DI PROCEDURA ESECUTIVA.



FOTO 11
U.I. MAPPALE 17429 SUB. 20
VISTA INTERNA DELL'U.I. OGGETTO DI
PROCEDURA ESECUTIVA.
LA FOTO È RIPRESA NELLA ZONA
INGRESSO.



FOTO 12
U.I. MAPPALE 17429 SUB. 20
VISTA INTERNA DELL'U.I. OGGETTO DI
PROCEDURA ESECUTIVA.
LA FOTO RIPRENDE IL RIPOSTIGLIO.



FOTO 13
U.I. MAPPALE 17429 SUB. 20
VISTA INTERNA DELL'U.I. OGGETTO DI
PROCEDURA ESECUTIVA.
LA FOTO È RIPRESA NEL DISIMPEGNO
GIORNO.



FOTO 14
U.I. MAPPALE 17429 SUB. 20
VISTA INTERNA DELL'U.I. OGGETTO DI
PROCEDURA ESECUTIVA.
LA FOTO RIPRENDE IL SOGGIORNO.



FOTO 15
U.I. MAPPALE 17429 SUB. 20
VISTA INTERNA DELL'U.I. OGGETTO DI
PROCEDURA ESECUTIVA.
ALTRA FOTO RIPRESA NEL SOGGIORNO
VERSO L'INGRESSO ALLO STESSO.



FOTO 16
U.I. MAPPALE 17429 SUB. 20
VISTA INTERNA DELL'U.I. OGGETTO DI
PROCEDURA ESECUTIVA.
FOTO PARTICOLARE DEL SERRAMENTO
DEL SOGGIORNO.



FOTO 17
U.I. MAPPALE 17429 SUB. 20
VISTA INTERNA DELL'U.I. OGGETTO DI
PROCEDURA ESECUTIVA.
LA FOTO RIPRENDE LA CUCINA



FOTO 18
U.I. MAPPALE 17429 SUB. 20
VISTA INTERNA DELL'U.I. OGGETTO DI
PROCEDURA ESECUTIVA.
ALTRA FOTO RIPRESA NELLA CUCINA



FOTO 19
U.I. MAPPALE 17429 SUB. 20
VISTA INTERNA DELL'U.I. OGGETTO DI
PROCEDURA ESECUTIVA.
LA FOTO È RIPRESA NEL DISIMPEGNO
NOTTE.



FOTO 20
U.I. MAPPALE 17429 SUB. 20
VISTA INTERNA DELL'U.I. OGGETTO DI
PROCEDURA ESECUTIVA.
LA FOTO È RIPRESA NEL BAGNO.



FOTO 21
U.I. MAPPALE 17429 SUB. 20
VISTA INTERNA DELL'U.I. OGGETTO DI
PROCEDURA ESECUTIVA.
ALTRA FOTO RIPRESA NEL BAGNO.



FOTO 22

U.I. MAPPALE 17429 SUB. 20

**VISTA INTERNA DELL'U.I. OGGETTO DI
PROCEDURA ESECUTIVA.**

ALTRA FOTO RIPRESA NEL BAGNO.



FOTO 23

U.I. MAPPALE 17429 SUB. 20

**VISTA INTERNA DELL'U.I. OGGETTO DI
PROCEDURA ESECUTIVA.**

LA FOTO È RIPRESA NELLA CAMERA.



FOTO 24

U.I. MAPPALE 17429 SUB. 20

**ALTRA VISTA INTERNA DELL'U.I.
OGGETTO DI PROCEDURA ESECUTIVA.**

**ALTRA FOTO RIPRESA NELLA CAMERA
VERSO L'INGRESSO ALLA STESSA.**

