

TRIBUNALE CIVILE DI BARI

SEZIONE FALLIMENTARE

Promossa da:

Nei confronti di:

ALLEGATI LOTTO 2

ESPERTO INCARICATO: DR. ING. MATTEO QUAGLIARIELLO



Sezione Fallimentare

Fallimento:

Esperto Incaricato: Dr. Ing. Matteo QUAGLIARIELLO



Immagine 1: Ortofoto estratta da Google Earth con indicazione della zona di ubicazione del fabbricato nel contesto residenziale della città di Cassano delle Murge (Bari)



Immagine 2: Ortofoto estratta da Google Earth con indicazione del complesso condominiale nell'ambito dell'isolato urbano di appartenenza

Firmato Da: Quagliariello Matteo Emesso Da: ArubaPEC S.p.A. NG CA. 3 Serial#: 66af5b2aubbba4374cf6126ecc865c5



Sezione Fallimentare

Fallimento:

Esperto Incaricato: Dr. Ing. Matteo QUAGLIARIELLO



Foto 1: Ingresso principale al complesso condominiale in via Enrico Toti civ. 26, Cassano delle Murge, Bari



Foto 2: Prospetto est del fabbricato sulla corte interna scoperta del complesso condominiale in via Enrico Toti civ. 26, Cassano delle Murge, Bari, con indicazione del portone d'ingresso della scala A

Firmato Da: Quagliariello Matteo Emesso Da: ArubaPEC S.p.A. NG CA. 3 Serial#: 66af5b2aubbba4374cf6126ecc865c5



Sezione Fallimentare

Fallimento: :

Esperto Incaricato: Dr. Ing. Matteo QUAGLIARIELLO



Foto 3: Portone d'ingresso della scala A a servizio dell'abitazione in stima



Foto 4: Ingresso all'abitazione posta al piano rialzato della scala A del complesso condominiale

Firmato Da: Quagliariello Matteo Emesso Da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 Serial#: 66af5b2aubbba4374cf6126ecc865c5



Sezione Fallimentare

Fallimento:

Esperto Incaricato: Dr. Ing. Matteo QUAGLIARIELLO



Foto 5: Vano d'ingresso n.1



Foto 6: Vano d'ingresso n.1

Firmato Da: Quagliariello Matteo Emesso Da: ArubaPEC S.p.A. NG CA.3 Serial#: 66af5b2aubbba4374cf6126ecc865c5



Sezione Fallimentare

Fallimento:

Esperto Incaricato: Dr. Ing. Matteo QUAGLIARIELLO



Foto 7: Disimpegno



Foto 8: Disimpegno

Firmato Da: Quagliariello Matteo Emesso Da: ArubaPEC S.p.A. NG CA.3 Serial#: 66af5b2aubbba4374cf6126ecc865c5



Sezione Fallimentare

Fallimento:]

Esperto Incaricato: Dr. Ing. Matteo QUAGLIARIELLO



Foto 9: Vano n.2



Foto 10: Vano n.3

Firmato Da: Quagliariello Matteo Emesso Da: ArubaPEC S.p.A. NG CA.3 Serial#: 66af5b2aubbba4374cf6126ecc865c5



Sezione Fallimentare

Fallimento:

Esperto Incaricato: Dr. Ing. Matteo QUAGLIARIELLO



Foto 11: Bagno



Foto 12: Vano n.4

Firmato Da: Quagliariello Matteo Emesso Da: ArubaPEC S.p.A. NG CA. 3 Serial#: 66af5b2aubbba4374cf6126ecc865c5



Sezione Fallimentare

Fallimento:

Esperto Incaricato: Dr. Ing. Matteo QUAGLIARIELLO



Foto 13: Zona del vano n.4 tipo "front office"



Foto 14: Balcone n. 1 prospiciente il cortile interno del complesso condominiale



Sezione Fallimentare

Fallimento:

Esperto Incaricato: Dr. Ing. Matteo QUAGLIARIELLO



Foto 15: Balcone n.2 sul prospetto interno



Foto 16: Ingresso alla rampa a servizio dei box auto in via Enrico Toti civ. 26, Cassano delle Murge, Bari



Sezione Fallimentare

Fallimento:

Esperto Incaricato: Dr. Ing. Matteo QUAGLIARIELLO



Foto 17: Rampa di ingresso ai box auto al piano seminterrato



Foto 18: Corsia di manovra prospiciente i box auto al piano seminterrato

Firmato Da: Quagliariello Matteo Emesso Da: ArubaPEC S.p.A. NG CA. 3 Serial#: 66af5b2aubbba4374cf6126ecc865c5



Sezione Fallimentare

Fallimento:

Esperto Incaricato: Dr. Ing. Matteo QUAGLIARIELLO



Foto 19: Box auto



Foto 20: Box auto

