

TRIBUNALE CIVILE DI BARI

SEZIONE FALLIMENTARE

Fallimento:

Promossa da:

Nei confronti di:

ALLEGATI LOTTO 1

ESPERTO INCARICATO: DR. ING. MATTEO QUAGLIARIELLO



Sezione Fallimentare

Fallimento:

Esperto Incaricato: Dr. Ing. Matteo QUAGLIARIELLO




Immagine 1: Ortofoto estratta da Google Earth con indicazione della zona di ubicazione del fabbricato nel contesto residenziale della città di Cassano delle Murge (Bari)



Immagine 2: Ortofoto estratta da Google Earth con indicazione del complesso condominiale nell'ambito dell'isolato urbano di appartenenza

Firmato Da: Quagliariello Matteo Emesso Da: ArubaPEC S.p.A. NG CA. 3 Serial#: 66af5b2aubbba4374cf6126ecc865c5



Sezione Fallimentare

Fallimento:

Esperto Incaricato: Dr. Ing. Matteo QUAGLIARIELLO



Foto 1: Ingresso principale al complesso condominiale in via Enrico Toti civ. 26, Cassano delle Murge, Bari




Foto 2: Prospetto est del fabbricato sulla corte interna scoperta del complesso condominiale in via Enrico Toti civ. 26, Cassano delle Murge, Bari, con indicazione del portone d'ingresso della scala A

Firmato Da: Quagliariello Matteo Emesso Da: ArubaPEC S.p.A. NG CA. 3 Serial#: 66af5b2aubbba4374cf6126ecc865c5



Sezione Fallimentare

Fallimento:

Esperto Incaricato: Dr. Ing. Matteo QUAGLIARIELLO



Foto 3: Portone d'ingresso della scala A a servizio dell'abitazione in stima



Foto 4: Ingresso all'abitazione posta al piano rialzato della scala A del complesso condominiale

Firmato Da: Quagliariello Matteo Emesso Da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 Serial#: 66af5b2aubbba4374cf6126ecc865c5



Sezione Fallimentare

Fallimento:

Esperto Incaricato: Dr. Ing. Matteo QUAGLIARIELLO



Foto 5: Vano d'ingresso n.1



Foto 6: Vano n.2

Firmato Da: Quagliariello Matteo Emesso Da: ArubaPEC S.p.A. NG CA.3 Serial#: 66af5b2a8dbba4374cf6126ecc865c5



Sezione Fallimentare

Fallimento:

Esperto Incaricato: Dr. Ing. Matteo QUAGLIARIELLO



Foto 7: Vano n.2



Foto 8: Vano n.3

Firmato Da: Quagliariello Matteo Emesso Da: ArubaPEC S.p.A. NG CA. 3 Serial#: 66af5b2aubbba4374cf6126ecc865c5



Sezione Fallimentare

Fallimento:

Esperto Incaricato: Dr. Ing. Matteo QUAGLIARIELLO



Foto 9: Vano n.3



Foto 10: Bagno

Firmato Da: Quagliariello Matteo Emesso Da: ArubaPEC S.p.A. NG CA. 3 Serial#: 66af5b2aubbba4374cf6126ecc865c5



Sezione Fallimentare

Fallimento:

Esperto Incaricato: Dr. Ing. Matteo QUAGLIARIELLO



Foto 11: Balcone n. 1 prospiciente il cortile interno del complesso condominiale



Foto 12: Balcone n.2 prospiciente via Enrico Toti

Firmato Da: Quagliariello Matteo Emesso Da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 Serial#: 66af5b2aubbba4374cf6126ecc865c5



Sezione Fallimentare

Fallimento:

Esperto Incaricato: Dr. Ing. Matteo QUAGLIARIELLO



Foto 13: Balcone con veranda abusiva sul prospetto interno



Foto 14: Ingresso alla rampa a servizio dei box auto in via Enrico Toti civ. 26, Cassano delle Murge, Bari



Sezione Fallimentare

Fallimento:

Esperto Incaricato: Dr. Ing. Matteo QUAGLIARIELLO



Foto 15: Rampa di ingresso ai box auto al piano seminterrato



Foto 16: Corsia di manovra prospiciente i box auto al piano seminterrato

Firmato Da: Quagliariello Matteo Emesso Da: ArubaPEC S.p.A. NG CA. 3 Serial#: 66af5b2aubdba4374cf6126ecc865c5



Sezione Fallimentare

Fallimento:

Esperto Incaricato: Dr. Ing. Matteo QUAGLIARIELLO



Foto 17: Box auto



Foto 18: Box auto

Firmato Da: Quagliariello Matteo Emesso Da: ArubaPEC S.p.A. NG CA. 3 Serial#: 66af5b2aubbba4374cf6126ecc865c5

