

## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA - LOTTO 2



Foto 1- Vista satellitare con inquadramento del fabbricato in Grumo Appula (BA) – Vico Edmondo De Amicis, n.7



Foto 2 – Vista della viabilità di accesso strada pubblica Vico Edmondo De Amicis, n.7



Foto 3 - Prospetto Principale fabbricato condominiale in Grumo Appula (BA) – Vico Edmondo De Amicis, n.7



Foto 4 – Prospetto interno fabbricato condominiale Vico Edmondo De Amicis, n.5 con accesso al locale rimessa



Foto 5 – Vista a sinistra del portoncino d’accesso all’appartamento dal civico 7 di Vico Edmondo De Amicis e destra del portoncino d’accesso verso lo scoperto retrostante da cui ha accesso la rimessa posta al civico 5



Foto 6 – Particolare camminamento di Vico Edmondo De Amicis verso lo scoperto retrostante da cui ha accesso la rimessa al civico 5



Foto 7 – Particolare serbatoio con autoclave dismessi insistenti su area scoperta pubblica




Foto 8 – Particolare serbatoio con autoclave e caldaia dismessi insistenti su area pubblica e su corte scoperta di altra proprietà cui al fg. 3 mappale 1368.



Foto 9 – Prospetto interno fabbricato condominiale Vico Edmondo De Amicis, n.5 ripreso dalla corte cui al fg.3 mappale 2276



Foto 10 – Vista interna ingresso soggiorno



Foto 11 - Vista interna ingresso



Foto 12 - Vista interna ingresso soggiorno



Foto 13 – Vista interna ingresso soggiorno



Foto 14 – Vista interna cucina pranzo e bagnetto



Foto 15 – Particolare lavello cucina



Foto 16 – Vista interna cucina pranzo



Foto 17 – Vista interna bagnetto posto nel vano cucina bagno



Foto 18 – Vista interna vano stanza da letto



Foto 19 - Vista interna ripostiglio



Foto 20 – Particolare infisso stanza da letto verso la corte interna di altra proprietà cui al fg.3 mappale 2276



Foto 21 – Particolare quadro elettrico e impianto elettrico



Foto 22 – Vista portoncino di accesso al locale rimessa/deposito



Foto 23 – Vista interna del vano rimessa/deposito porto a ridosso dell'accesso



Foto 24 – Vista interna del vano rimessa/deposito porto a ridosso dell'accesso e del vano cieco retrostante



Foto 25 – Vista interna del vano rimessa/deposito porto a ridosso dell'accesso e del vano cieco retrostante



Foto 26 – Vista interna del vano rimessa/deposito cieco retrostante