


A - Ortofoto del contesto territoriale del Comune di Modugno



B – Individuazione dell'immobile pignorato



Foto 1 - Prospetti/Sistemazione esterna



Foto 2 - Prospetti/Sistemazione esterna



Foto 3 - Prospetti/Sistemazione esterna



Foto 4 - Prospetti/Sistemazione esterna



Foto 5 - Prospetti/Sistemazione esterna



Foto 6 - Prospetti/Sistemazione esterna



Foto 7 - Prospetti/Sistemazione esterna



Foto 8 - Prospetti/Sistemazione esterna



Foto 9 - Prospetti/Sistemazione esterna



Foto 10 - Prospetti/Sistemazione esterna



Foto 11 - Palazzina uffici. Particolare pavimento galleggiante



Foto 12 - Palazzina uffici. Particolare controsoffitto



Foto 13



Foto 14 - Palazzina uffici. Piano terra




Foto 15- Palazzina uffici. Piano terra



Foto 16 - Palazzina uffici. Piano terra. Particolare servizi igienici



Foto 17- Palazzina uffici. Piano terra



Foto 18 - Palazzina uffici. Piano terra



Foto 19 - Palazzina uffici. Piano terra



Foto 20 - Palazzina uffici. Piano terra



Foto 21- Palazzina uffici. Piano terra. Particolare servizi igienici



Foto 22 - Palazzina uffici. Piano terra. Particolare servizi igienici



Foto 23 - Palazzina uffici. Piano terra



Foto 24 - Palazzina uffici. Piano terra



Foto 25 - Palazzina uffici. Piano terra



Foto 26 - Palazzina uffici. Piano terra



Foto 27- Palazzina uffici. Piano terra



Foto 28- Palazzina uffici. Piano terra



Foto 29 - Palazzina uffici. Piano terra



Foto 30 - Palazzina uffici. Piano terra



Foto 31 - Palazzina uffici. Piano terra



Foto 32 - Palazzina uffici. Piano terra



Foto 33 - Palazzina uffici. Piano terra



Foto 34 - Palazzina uffici. Piano terra



Foto 35 - Palazzina uffici. Piano terra



Foto 36 - Palazzina uffici. Piano terra



Foto 37 - Palazzina uffici. Piano primo



Foto 38- Palazzina uffici. Piano primo



Foto 39 - Palazzina uffici. Piano primo




Foto 40 - Palazzina uffici. Piano primo. Particolare servizi igienici



Foto 41- Palazzina uffici. Piano primo. Particolare servizi igienici




Foto 42 - Palazzina uffici. Piano primo



Foto 43 - Palazzina uffici. Piano primo



Foto 44 - Palazzina uffici. Piano primo




Foto 45 - Palazzina uffici. Piano primo



Foto 46 - Palazzina uffici. Piano primo



Foto 47- Palazzina uffici. Piano primo



Foto 48 - Palazzina uffici. Piano primo




Foto 49 - Palazzina uffici. Piano primo



Foto 50 - Palazzina uffici. Piano primo




Foto 51- Palazzina uffici. Piano primo



Foto 52 - Palazzina uffici. Piano primo



Foto 53 - Palazzina uffici. Piano primo




Foto 54 - Palazzina uffici. Piano primo



Foto 55 - Palazzina uffici. Piano primo



Foto 56 - Palazzina uffici. Piano primo



Foto 57 - Palazzina uffici. Piano primo. Particolare scala emergenza



Foto 58 - Palazzina uffici. Particolare pavimento galleggiante



Foto 59 - Palazzina uffici. Particolare controsoffittatura



Foto 60 - Palazzina uffici. Particolare muratura esterna.



Foto 61 - Palazzina uffici. Particolare copertura.



Foto 62 - Palazzina uffici. Particolare copertura.



Foto 63 - Palazzina uffici. Particolare copertura.



Foto 64 - Palazzina uffici. Particolare copertura.



Foto 65 - Palazzina uffici. Particolare copertura.



Foto 66 - Ingresso e servizi capannone.



Foto 67 - Ingresso e servizi capannone.



Foto 68 - Ingresso e servizi capannone.



Foto 69 - Ingresso e servizi capannone.



Foto 70 - Ingresso e servizi capannone.



Foto 71- Ingresso e servizi capannone.



Foto 72 - Ingresso e servizi capannone.



Foto 73 - Laboratori/capannone. Piano terra.



Foto 74 - Laboratori/capannone. Piano terra.




Foto 75 - Laboratori/capannone. Piano terra.



Foto 76 - Laboratori/capannone. Piano terra.




Foto 77- Laboratori/capannone. Piano terra.



Foto 78 - Laboratori/capannone. Piano terra.



Foto 79 - Laboratori/capannone. Piano terra.



Foto 80 - Laboratori/capannone. Piano terra.



Foto 81 - Laboratori/capannone. Piano terra.




Foto 82 - Laboratori/capannone. Piano terra.




Foto 83 - Laboratori/capannone. Piano terra.



Foto 84 - Laboratori/capannone. Piano terra.




Foto 85 - Laboratori/capannone. Piano terra.



Foto 86 - Laboratori/capannone. Piano terra.



Foto 87 - Laboratori/capannone. Piano primo.



Foto 88 - Laboratori/capannone. Piano primo.



Foto 89 - Laboratori/capannone. Piano primo.



Foto 90- Laboratori/capannone. Piano primo.



Foto 91- Laboratori/capannone. Piano primo.



Foto 92 - Laboratori/capannone. Piano primo.



Foto 93 - Laboratori/capannone. Piano primo.



Foto 94 - Laboratori/capannone. Piano primo.



Foto 95 - Laboratori/capannone. Piano primo.



Foto 96 - Laboratori/capannone. Piano primo.



Foto 97 - Laboratori/capannone. Piano primo.



Foto 98- Laboratori/capannone. Piano primo.



Foto 99 - Laboratori/capannone. Piano primo.



Foto 100 - Laboratori/capannone. Piano primo.



Foto 101 - Laboratori/capannone. Piano primo.



Foto 102- Laboratori/capannone. Piano primo.



Foto 103 - Laboratori/capannone. Piano primo.



Foto 104 - Laboratori/capannone. Piano primo.



Foto 105 - Laboratori/capannone. Piano primo. Particolare copertura.



Foto 106 - Laboratori/capannone. Piano primo. Particolare copertura.




Foto 107 - Laboratori/capannone. Piano terra. Sopralluogo del 30.10.2017



Foto 108 - Laboratori/capannone. Piano terra. Sopralluogo del 30.10.2017.



Foto 109 - Particolare sistemazione esterna sopralluogo del 30.10.2017.



Foto 110 - Particolare sistemazione esterna sopralluogo del 30.10.2017.



Foto 111 - Particolare sistemazione esterna sopralluogo del 30.10.2017.



Foto 112 - Particolare vani tecnici esterni.



Foto 113 - Particolare arrivo consegna bt.



Foto 114 - Particolare cabina elettrica - manufatto.



Foto 115 - Particolare cabina elettrica.



Foto 116 - Particolare quadro elettrico generale.



Foto 117 - Particolare power center cabina elettrica blocco 2.



Foto 118 - Particolare power center cabina elettrica blocco 2.



Foto 119 - Particolare Locale Pompe.



Foto 120 - Particolare locale tecnico ascensore.



Foto 121 - Particolare locale tecnico ascensore.



Foto 122 - Particolare locale tecnico ascensore.



Foto 123 - Particolare impianti a soffitto.



Foto 124 - Particolare canale metallico distribuzione impianto elettrico.



Foto 125 - Particolare pavimento galleggiante.



Foto 126 - Particolare unita trattamento aria.



Foto 127 - Particolare unita trattamento aria.



Foto 128 - Particolare unita trattamento aria.



Foto 129 - Particolare unita trattamento aria.



Foto 130 - Particolare unita trattamento aria.

