

## F. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (segue)

---

*F.16 - Vista del portoncino di ingresso dell'unità al piano, ripresa dal pianerottolo di sbarco dell'ascensore.*



Fotografia F.1 - Foto Posto auto scoperto di pertinenza



Fotografia F.2 - Vista d'insieme del fabbricato da inizio Via Vanvitelli



Fotografia F.3 - Vista d'Insieme del fabbricato a "Torre" da Via Vanvitelli



Fotografia F.4 - Piscina su area esterna comune



Fotografia F.5 - Macchia di umidità a soffitto camera lato est



Fotografia F.6 - Vista Camera matrimoniale esposta a Ovest con accesso diretto all'ampia terrazza di uso esclusivo e vista laterale del mare



Fotografia F.7 - Bagno con doccia (assenza della cabina)



Fotografia F.8 - Bagno con doccia, assenza dei sanitario WC



Fotografia F.9 - Assenza del Doccione - Rimosso



Fotografia F.10 - terrazza di pertinenza lato Ovest, Vista laterale del mare



Fotografia F.11 - Terrazza di pertinenza lato Ovest vista latera verso l'interno



Fotografia F.12 - Vista d'insieme delle aperture - porte finestre dell'unità dalla terrazza di pertinenza lato Ovest



Fotografia F.13 - Porta Finestra scorrevole che dal locale soggiorno conduce alla terrazza di pertinenza lato Ovest (vista dalla terrazza)



Fotografia F.14 - Vista interna dell'ampio Open Space dedicato al pranzo/salotto e zona cucina (parate lat dx).



Fotografia F.15 - Parete per mobili componibili e ripiano cucina, a vista, con i segni visibili di un intervento di rimozione del mobilio e segni dei precedenti fissaggi, non ripristinati



Fotografia F.16 - Vista del portoncino di ingresso dell'unità al piano, ripresa dal pianerottolo di sbarco dell'ascensore.